

施工状況写真



文字施工状況



外側線引き直し

平成24年 7月17日 撮影

事故対策として文字の標示を実施しました。



施工前



施工後

平成24年 7月18日 撮影

薄く見えづらくなっていた外側線及び車線境界線の引き直しを実施しました。



施工前



施工後