

工事名	古川管内本復旧工事
工事箇所	古川国道維持出張所管内 沢田工区（一般国道4号／大崎市古川沢田地内） 荒瀬工区（一般国道4号／栗原市金成城生野地内） 沢辺工区（一般国道4号／栗原市金成沢辺地内） 有馬工区（一般国道4号／栗原市金成有馬地内）
請負業者	野口建設(株)
工期	平成23年 5月12日～平成23年11月30日
工事内容	道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式 防護柵工1式
どうしてこの工事をしているの？	東日本大震災で道路に段差が生じています、現在応急的な舗装の擦り付けにより車両・歩行者の通行を確保していますが、段差そのものは是正されていません。道路の段差を無くし、以前のように快適且つ安全に通行できるようにする工事です。
この工事で何がかわるの？	車両・歩行者が快適且つ安全に通行できるようになります。

工事状況

平成23年 9月15日 撮影 (沢田工区)

舗装の段差を無くすため、舗装面を削っています。



施工前



施工中

平成23年 9月15日 撮影 (荒瀬工区)

橋梁前後の段差を無くすために、舗装を削り取り舗設しなおしています。



施工前



施工中

平成23年 9月15日 撮影 (沢辺工区)

現在舗装の傷み具合を調査しています。



施工前



施工後イメージ

平成23年 9月15日 撮影 (有馬工区)

現在舗装の傷み具合を調査しています。



施工前



施工後イメージ