

あぶたん つうしん

162号

舟台上巡視



を行いました

岩沼出張所では、堤防上からのパトロールカーや徒歩での点検・巡視に加えて陸からでは見えにくい箇所や護岸の状態をより近くで確認するため、ゴムボートを使用し船上からも巡視を行っています。


5月23日(火)、防災エキスパートの方と共に、岩沼出張所管内の阿武隈川と白石川で船上巡視を行いました。天気にも恵まれ、河川の状態をよく確認することが出来ました！

船上巡視の様子



護岸や施設等に大きな損傷がないか確認をします。

護岸の状況



樋門



異常なし



日本製紙
取水塔



大堰管理橋前で
白鳥発見！



岩地蔵取水口



船上巡視の結果

大きな異常はありませんでした。
これからも河川の環境や安全を維持するためにも
日々の点検や巡視を行っていきます。

許可工作物点検

5月15、17、22、24日に許可工作物の点検を行い、不備がないかの確認をしました。大きな異常はありませんでした。



許可工作物って
なんだろう？

許可工作物とは、河川法の占用許可を受けて設置されている工作物のこと。
阿武隈川に架かる橋や阿武隈川から取水・排水する施設(揚排水機場)も許可工作物



9号ゲートの復旧工事が終わりました！

平成27年9月に発生した台風18号の影響により、9号ゲート下流の護床工(ブロック)が被害を受けました。被害を受けた護床工を復旧する工事を行っており、平成29年6月2日に工事が終わり完成しました。

復旧前



復旧後

