

羽越水害 各市町被害パネル

川西町

忘れてはならない教訓 羽越水害の記憶 資料写真





【川西町】 下流部地区 被害寸前の家屋

【川西町】 一帯が水浸しになった被害町

【川西町】 舟にも載せられず浸水被害を被

a-2-07

忘れてはならない教訓 羽越水害の記憶 資料写真





【川西町】 米蔵跡水が溜まりた場所を舟にのぼる

【川西町】 浸水被害寸前の家屋

【川西町】 浸水にのぼれも上げ船難航

a-2-08

忘れてはならない教訓 羽越水害の記憶 資料写真





【川西町】 被害12戸、真山邸ノ武山邸以外はすべてが被災した宝島地区もノ沢地区

【川西町】 本家の町並みも壊滅した高島地区 水蔵跡

【川西町】 光澤地区の水田 浸水被害の程も多大な被害を被った

a-2-09

山辺町

忘れてはならない教訓 羽越水害の記憶 資料写真





【山辺町】 浸水被害(三河尻地区) (三河尻地区)

【山辺町】 浸水被害(三河尻地区)

【山辺町】 浸水被害による高田(三河尻地区)

a-2-10

忘れてはならない教訓 羽越水害の記憶 資料写真





【山辺町】 米蔵跡水による浸水被害 (高田地区)

【山辺町】 高田地区による浸水被害 (高田地区)

【山辺町】 高田地区による浸水被害(大塚地区)

a-2-11

忘れてはならない教訓 羽越水害の記憶 資料写真





【山辺町】 高田地区の被害(山辺小学校)

【山辺町】 高田地区による浸水被害への救済状況 (山辺小学校)

【山辺町】 山辺町立東村小学校(高田地区)

a-2-12

朝日町

忘れてはならない瞬間 利根水害の記憶 資料写真





写真1
【朝日町】 写真左 農田水害(撮影 宇八良撮影)

写真2
【朝日町】 町内の被害状況(撮影 宇八良撮影)

写真3
【朝日町】 稲刈りの状況(撮影 宇八良撮影)

a-2-13

忘れてはならない瞬間 利根水害の記憶 資料写真





写真1
【朝日町】 町内田舎地区内 濁流の中に稲(撮影 原由 富田健治撮影)

写真2
【朝日町】 農業地区内(撮影 宇八良撮影)

写真3
【朝日町】 農業地区内 稲刈(撮影 宇八良撮影)

a-2-14

忘れてはならない瞬間 利根水害の記憶 資料写真





写真1
【朝日町】 濁流した利根川(撮影 宇八良撮影)

写真2
【朝日町】 濁流した利根川の風景(撮影 宇八良撮影)

写真3
【朝日町】 濁流した利根川の風景(撮影 宇八良撮影)

a-2-15

米沢市

忘れてはならない瞬間 利根水害の記憶 資料写真





写真1
【米沢市城西地区内(江戸町)】 橋手も水に浸る

写真2
【米沢市内】 稲刈りの状況(撮影 宇八良撮影)

写真3
【米沢市内】 濁流の中を歩く様子(撮影 宇八良撮影)

a-2-16

忘れてはならない瞬間 利根水害の記憶 資料写真





写真1
【米沢市城西(丁目地区)】 濁流の中を歩く様子(撮影 宇八良撮影)

写真2
【米沢市城西(丁目地区)】 濁流の中を歩く様子(撮影 宇八良撮影)

写真3
【米沢市城西(丁目地区)】 濁流の中を歩く様子(撮影 宇八良撮影)

a-2-17

忘れてはならない瞬間 利根水害の記憶 資料写真





写真1
【米沢市城西(丁目地区)】 濁流の中を歩く様子(撮影 宇八良撮影)

写真2
【米沢市城西(丁目地区)】 濁流の中を歩く様子(撮影 宇八良撮影)

写真3
【米沢市内】 田舎の風景(撮影 宇八良撮影)

a-2-18

白鷹町



a-2-19



a-2-20



a-2-21

高島町



a-2-22



a-2-23



a-2-24

東根市

忘れてはならない戦訓 引越水害の記憶 資料写真



【東根市】 高水川支流高野田 高野(現小幡地区)上流干渉計



【東根市】 高水川支流高野田 高野 下流干渉計(上流高水川)

【東根市】 高水川流域整備 堤防強化事業(高野) 下流部

忘れてはならない戦訓 引越水害の記憶 資料写真



【東根市】 高水川流域整備(高野) 堤防強化事業



【東根市】 高水川流域整備(高野) 堤防強化事業

【東根市】 高水川流域整備(高野) 堤防強化事業

a-2-25

a-2-26

河北町

忘れてはならない戦訓 引越水害の記憶 資料写真



【河北町】 新倉田地区 引越した河川により被害を受けた家屋



【河北町】 新倉田地区 引越した河川により被害を受けた家屋の跡地に建てられた家屋

【河北町】 新倉田地区 引越した河川により被害を受けた家屋

忘れてはならない戦訓 引越水害の記憶 資料写真



【河北町】 高水川流域整備(高野) 堤防強化事業



【河北町】 河北橋付近 引越した河川により被害を受けた家屋

【河北町】 河北橋付近 引越した河川により被害を受けた家屋

a-2-27

a-2-28

南陽市

忘れてはならない戦訓 利根水害の記憶 資料写真

【写真1】 志野地区 橋・土付石
 【写真2】 志野地区 下町並建付石
 【写真3】 志野地区 橋の修理作業の様子(橋脚の基礎部分)

a-2-29

忘れてはならない戦訓 利根水害の記憶 資料写真

【写真4】 志野地区 志野地区内道路水害
 【写真5】 志野地区 橋脚の上流側河床内水害
 【写真6】 志野地区 志野地区内道路水害
 【写真7】 志野地区 志野地区内道路水害

a-2-30

忘れてはならない戦訓 利根水害の記憶 資料写真

【写真8】 志野地区 志野地区内道路水害
 【写真9】 志野地区 志野地区内道路水害
 【写真10】 志野地区 志野地区内道路水害
 【写真11】 志野地区 志野地区内道路水害

a-2-31

大江町

忘れてはならない戦訓 利根水害の記憶 資料写真

【写真12】 志野地区 志野地区内道路水害
 【写真13】 志野地区 志野地区内道路水害
 【写真14】 志野地区 志野地区内道路水害
 【写真15】 志野地区 志野地区内道路水害

a-2-32

忘れてはならない戦訓 利根水害の記憶 資料写真

【写真16】 志野地区 志野地区内道路水害
 【写真17】 志野地区 志野地区内道路水害
 【写真18】 志野地区 志野地区内道路水害
 【写真19】 志野地区 志野地区内道路水害

a-2-33

忘れてはならない戦訓 利根水害の記憶 資料写真

【写真20】 志野地区 志野地区内道路水害
 【写真21】 志野地区 志野地区内道路水害
 【写真22】 志野地区 志野地区内道路水害
 【写真23】 志野地区 志野地区内道路水害

a-2-34

村山市

忘れてはならない瞬間 利根水害の記憶 資料写真




1
【村山市】 8月30日 午前8時撮影
河島中+橋野方面(河島側)

2
【村山市】 8月30日 撮影
二十橋中+橋野方面(河島側)

a-2-35

忘れてはならない瞬間 利根水害の記憶 資料写真





1
【村山市】 8月29日 午後12時30分撮影
大正 北澤留所付近

2
【村山市】 8月29日 午後5時撮影
大正 北澤留所付近

3
【村山市】 8月29日 撮影 中島付近

a-2-36

長井市

忘れてはならない瞬間 利根水害の記憶 資料写真





1
【長井市】 市内堤防決壊状況

2
【長井市】 被害に遭った家屋 浸水直後の様子

3
【長井市】 浸水直後の様子

a-2-37

忘れてはならない瞬間 利根水害の記憶 資料写真





1
【長井市】 堤防決壊状況

2
【長井市】 網釣川(堤防)崩壊する人々

3
【長井市】 市内堤防決壊状況

a-2-38

忘れてはならない瞬間 利根水害の記憶 資料写真





1
【長井市】 逃げ出した避難者

2
【長井市】 決壊した自由橋の橋下で洪水に漂った魚類を扱う様子

3
【長井市】 市内各地域の浸水

a-2-39

中山町

忘れてはならない教訓 利根水害の記憶 資料写真



【中山町】 昭和20年8月8日
昭和12年中水害。高さ200cm、
水深4m(中山町長崎橋手前)



【中山町】 昭和12年夏、上川手前の濁流洪水。
延長90m、高さ1m(中山町長崎橋手前)



【中山町】 昭和12年夏、上川手前
の濁流洪水。延長約1km、高さ約1m
(中山町長崎橋手前)

a-2-40

忘れてはならない教訓 利根水害の記憶 資料写真



【中山町】 ポートで避難民救助に当る舟屋(中山町船町)

【中山町】 昭和12年中川町船町地区内沿線の洪水
(避難民救助に当る舟屋)

【中山町】 昭和12年中川町船町地区内沿線の洪水
(避難民救助に当る舟屋)

a-2-41

忘れてはならない教訓 利根水害の記憶 資料写真



【中山町】 昭和12年中川町船町地区内沿線の洪水
(避難民救助に当る舟屋の撮影記録)

【中山町】 洪水による舟屋足元崩壊による舟屋崩壊、被害
(中山町船町)

【中山町】 被害に遭った舟屋(中山町船町+船町地区内)

a-2-42

中山町

忘れてはならない教訓 利根水害の記憶 資料写真



【中山町】 船町の洪水被害(船町橋手前)

【中山町】 最上川の濁流によって破壊された舟屋の被害
(中山町船町)

【中山町】 最上川の濁流による船町地区内舟屋の被害
(中山町船町)



a-2-43

忘れてはならない教訓 利根水害の記憶 資料写真



【中山町】 最上川の濁流による船町地区内舟屋の被害
(中山町船町)

【中山町】 最上川の濁流によって破壊された舟屋の被害
(中山町船町)

【中山町】 船町地区内舟屋の被害(中山町船町地区内)

a-2-44

忘れてはならない教訓 利根水害の記憶 資料写真



【中山町】 最上川の濁流は船町を襲い、船内の上米運米船を
水没させた。水没1m(船町中山町上米運)

【中山町】 最上川の濁流によって破壊された舟屋の被害
(最上川上米小坂地区内)

【中山町】 最上川の濁流によって破壊された舟屋の被害
(最上川上米小坂地区内)

a-2-45

県内の水害 各市町被害パネル

朝日町

忘れてはならない教訓 県内の水害 資料写真



平成18年4月7日発生
 【朝日町宇大船木地区】
 長さ約100m、幅約70m、深さ約25mの
 溝すべりが発生

忘れてはならない教訓 県内の水害 資料写真



平成18年4月7日発生
 【朝日町宇大船木地区】
 人的被害はなかったものの、
 この地すべりにより、
 県道朝井大庄間は通行止めとなった。

a-7-07

a-7-08

飯豊町

忘れてはならない教訓 県内の水害 資料写真



平成18年7月18日に発生した大雨により、
 低下浸水等、道路の冠水などの被害に見舞われ、
 飯豊町では土砂災害により道路交通への影響も発生した。

- 【飯豊町飯豊(飯豊)地区】 飯豊川の上流のすべり
- 【飯豊町上原地区】 飯豊川の上流のすべり
- 【飯豊町上原地区】 飯豊川の上流のすべり
- 【飯豊町飯豊(飯豊)地区】 飯豊川の上流のすべり

忘れてはならない教訓 県内の水害 資料写真



- 【飯豊町上原地区】 飯豊川の上流のすべり
- 【飯豊町上原地区】 飯豊川の上流のすべり
- 【飯豊町上原地区】 飯豊川の上流のすべり
- 【飯豊町飯豊(飯豊)地区】 飯豊川の上流のすべり

忘れてはならない教訓 県内の水害 資料写真



- 【飯豊町】 川内戸橋から下流の冠水
- 【飯豊町】 川内戸橋(上流より)
- 【飯豊町飯豊(飯豊)地区】 飯豊川の上流のすべり
- 【飯豊町飯豊(飯豊)地区】 飯豊川の上流のすべり

a-7-09

a-7-10

a-7-11

村山市

忘れてはならない教訓 市内の水害、資料写真

被害状況調査結果表

被害区分	品名	被害数量(個)	品名
住宅	家屋	1	家屋
	家屋	1	家屋
農産物	稲	100	稲
	小麦	100	小麦
	大豆	100	大豆
	雑穀	100	雑穀
	野菜	100	野菜
	果物	100	果物
	畜産物	100	畜産物
	養蚕	100	養蚕
	養蜂	100	養蜂
	養魚	100	養魚

※被害状況調査結果表は、被害発生から1週間以内の調査結果に基づくものです。

a-7-12

忘れてはならない教訓 市内の水害、資料写真

平成18年7月 台風18号による被害状況(村山市大字沢島村管内)
住居浸水、道路浸水、冠水、農作物への被害に発展された。

被害状況

- 【村山市】 藤上川沿岸
- 【村山市】 水田川沿岸
- 【村山市】 二ツ橋

a-7-13

東根市

忘れてはならない教訓 市内の水害、資料写真

平成18年8月10日発生

【東根市光徳山地区】
暴風に伴う強雷により地滑りが発生し、通行止めとなった。

a-7-14

河北町

忘れてはならない教訓 船内の水害、資料写真



昭和23年7月25日撮影 船野川水害

【写真】 舟橋-河口付近 冠水した道路を通行するボンゴ車

【写真】 渡船場区 橋水に冠した河川の様子

【写真】 渡船場区 道路が決壊した付近の河川敷の様子

a-7-15

寒河江市

忘れてはならない教訓 船内の水害、資料写真



昭和51年
【寒河江市】 昭和51年
国が河川を、船舶運送用の船を運ぶ材料で不足に陥る中、
国が河川を、船舶運送用の船を運ぶ材料で不足に陥る中、

【寒河江市】 昭和51年
水害は、いそいで市民生活に被害をもたらした。

【寒河江市】 昭和51年
被害状況を撮影する記者が、建物の中へ、心配する市民

a-7-16

忘れてはならない教訓 船内の水害、資料写真



昭和51年
【寒河江市】 昭和51年
国が河川を、船舶運送用の船を運ぶ材料で不足に陥る中、

【寒河江市】 昭和51年
水害は、いそいで市民生活に被害をもたらした。

【寒河江市】 昭和51年
被害状況を撮影する記者が、建物の中へ、心配する市民

a-7-17

忘れてはならない教訓 船内の水害、資料写真



昭和51年
【寒河江市】 昭和51年
国が河川を、船舶運送用の船を運ぶ材料で不足に陥る中、

【寒河江市】 昭和51年
水害は、いそいで市民生活に被害をもたらした。

【寒河江市】 昭和51年
被害状況を撮影する記者が、建物の中へ、心配する市民

a-7-18

山形市

忘れてはならない瞬間 市内の水害・資料写真



平成13年6月1日発生
 【山形市】
 台風13号 蔵王温泉地区内 蔵川

a-7-19

忘れてはならない瞬間 市内の水害・資料写真



【山形市】 平成7年8月10日
 集中豪雨 蔵川町地区内 蔵川

【山形市】 平成10年8月7日
 豪雨 大字下橋沢地区内 蔵川

【山形市】 平成10年8月7日
 大字下橋沢地区内 蔵川

a-7-20

忘れてはならない瞬間 市内の水害・資料写真



【山形市】 昭和60年8月23日
 台風15号 小倉川地区内 蔵川・蔵川

【山形市】 昭和60年8月23日
 小倉川地区内 蔵川・蔵川 千歳橋

【山形市】 平成11年7月29日
 集中豪雨 蔵王温泉地区内 蔵川

a-7-21

村山総合支庁西庁舎(寒河江市)

忘れてはならない瞬間 市内の水害・資料写真



昭和55年
 【寒河江市】 昭和55年
 市内、東山崎村自治会地区内

【寒河江市】 昭和55年
 東山崎村自治会地区内、全庁庁舎地区

【寒河江市】 昭和55年
 蔵川の洪水被害、市内本町一丁目付近

a-7-22

忘れてはならない瞬間 市内の水害・資料写真



昭和55年
 【寒河江市】 昭和55年
 市内、東山崎村自治会地区内

【寒河江市】 昭和55年
 市内中心部の洪水被害、蔵川は沿岸の国道112号

【寒河江市】 昭和55年
 市内、東山崎村自治会地区内

a-7-23