

平成25年度 不法投棄位置図
(長井出張所管内さくら大橋～松川橋)



左岸 No.60+90
木蓮川横断函渠
横断函渠上流ゴミ(枯草)の堆積
9月13日確認



左岸 No.67+130
荒立日月堂 古川
古川にゴミが堆積
(ペットボトル、空き缶等)
4月9日確認



右岸 No.73
那須建設採石場付近
不法投棄 テレビ1台
10月16日確認



左岸 No.0
河井ビューポイント
河川愛護団体の集積
ゴミあり
(ペットボトル、プラ容器等)
4月23日確認



左岸 No.68
荒立日月堂樋管
上流上流部
官地内でタン板の散乱
5月2日確認



左岸 No.61+120
木蓮川水門上流
表法尻付近
農業用シートの飛散
6月21日確認



置賜白川 左岸 No.6+40
白川橋下
河川愛護団体の
集積ゴミ有り
(ペットボトル、プラ容器等)
4月23日確認



右岸 No.59+170
小出水位観測所脇
集積ゴミの放置
(ペットボトル、発砲スチロール)
8月16日確認



置賜白川 左岸 No.6
白川橋下
家庭ゴミの投棄
(文具、雑誌等)
10月11日確認



置賜白川 左岸 No.7+80
豊田排水樋管下流
生活ゴミ(食品トレイ等)
の投棄
9月25日確認



左岸 No.69+100
さくら大橋下
弁当屑、空き缶等の
ポイ捨て、ゴミの散乱
10月29日確認



左岸 No.70+170
堀切道第2樋管下流古川
古川にゴミが堆積
(ペットボトル、空き缶等)
4月9日確認



置賜白川 左岸 No.7+80
時庭
不法投棄(タイヤ4本)
6月27日確認



左岸 No.65+150
新明東樋管下流
裏法面に剪定木の投棄
(桜の枝)
6月11日確認



同上
11月20日確認



左岸 No.72+150
ヤマダ電機
民地からの雪押し箇所
法尻付近 ゴミ散乱
(空き缶、ビニール袋等)
4月12日確認



置賜白川 右岸 No.6
白川橋下流
剪定木の投棄
8月13日確認

