

平成29年度 不法投棄位置図 (4月~7月)
長井出張所管内・長井橋上流~松川橋区間



右岸 No.88
掃出排水樋門下流側
裏法尻付近

生活ゴミの散乱
(空き缶等)
6月30日確認 ※回収




右岸 No.67+110
掃出排水樋門上流側
裏法尻付近

生活ゴミの投棄
(衣類・帽子・クッション)
7月12日確認 ※回収



左岸 No.7+180
長井市今泉通先
管理用通路

生活ゴミ投棄
(ペットボトル・空き瓶)
4月14日確認 ※回収



鷹巣白川左岸 No.6+180
白川橋上流側
表法面~小段

生活ゴミの散乱
(衣類・食品トレイ)
7月20日確認 ※回収



鷹巣白川左岸 No.7+20
白川橋上流側
表法面 高水護岸

生活ゴミの散乱
(食品トレイ・プラ容器等)
7月28日確認 ※回収



左岸 No.66+20
木蓮川樋管

集積ゴミの放置
(猪泔スチロール)

5月9日確認 ※回収



左岸 No.67+150
さくら大橋下流側
古川内へゴミ堆積

(空き缶・ペットボトル)
(猪泔スチロール)

4月14日確認
5月19日※維持工事回収



鷹巣白川左岸 No.7+170
白川橋上流側
表法面 高水護岸

生活ゴミの散乱
(ペットボトル・空き缶)
7月20日確認 ※回収

H29不法投棄件数 (4月~7月)

長井橋上流~松川橋区間

- 右岸側 2件
- 左岸側 6件

計8件