

ボートによる河川巡視の結果です。

ボート巡視の様子



寒河江出張所では、日常の河川パトロールカーの巡視に加え、年に2回（洪水期前と洪水期後）、ボートを使用して川面から巡視を行っています。ボート巡視では、通常のパトロールでは目視困難な施設の状態などを確認しています。主な監視項目は、河川管理施設の損傷の有無や流木のチェックなどです。



技術係長

1日目（上郷ダム上流～三郷堰）



洪水等により、コンクリート護岸の一部が損傷していました。

2日目（須川～河北橋）

昔の川底はこのあたり。



須川は河床低下が著しい状況です。

須川 飯塚橋



飯塚橋は今年秋から架替工事が始まります。

JR左沢線須川鉄道橋




コンクリートの大きな柱と梁の存在感たっぷりです。

3日目(河北橋～村山)



きりたった崖が連なる場所は昔の地すべり跡です。



最上川 大旦川水門

大旦川水門は管内でも大きな構造物の一つです。ナント！！ゲートの重さは1枚180tもあります。

最上川の三難所は流れが速く岩が点在しているため、船の航行には危険が伴いますが、今回も無事に終わることができました。

三ヶ瀬



基点・・・基石を敷き詰めたように岩が突起しています。

三ヶ瀬・・・川底に岩礁が三層をなして並んでいます。

隼の瀬・・・岩礁が川底全体を覆い、急流になっています。



隼の瀬

★ボート巡視の結果★

☆ 洪水期前と比較して大きな変状は見られませんでした。

☆ 河川施設の一部に損傷がみられた箇所については、今後補修の検討を行います。

巡視の途中に見つけました！



秋の最上川風物詩
モクズガニ漁です！

※寒河江出張所では地域のみなさまが安心して暮らせるよう、日々巡視及び維持管理を行っていますが、お気づきの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

最上川、須川に関する
ご意見・ご質問等
どんどんお寄せ下さい！

国土交通省 山形河川国道事務所 寒河江出張所
〒991-0043 寒河江市大字島字島東239
TEL 0237(86)3069 FAX 0237(86)6206