


H26年1月の豪雪状況について (H26.01.15速報版)

- H26年1月11日から秋田県南部では**1日50cmの降雪**が！
- 積雪量は**174cm**(1月14日横手市)と**平年(53cm)の3倍以上**！

- ◇ 県南部の5市町村(湯沢市、横手市、大仙市、美郷町、東成瀬村)で対策本部等を設置
- ◇ 湯沢河川国道事務所では今後の降雪予報を踏まえ、道路交通の確保とあわせ自治体を支援(リエゾン派遣、除雪支援など)

昼夜の除雪を行っても道路交通に影響



▲ 降雪量の変化(横手市)

雪による家屋の倒壊や雪下ろし時の事故が発生

2 被害の状況

(1) 人的被害

区分		人数	概要	前年(前年比)
死者	大仙市3、横手市2、井川町1、美郷町1、東成瀬村1	8		3 (+5)
	負傷	24	横手市13、湯沢市4、秋田市2、大仙市2、大館市1、由利本荘市1、羽後町1	43 (-19)
負傷	軽傷	26	横手市8、秋田市4、大仙市4、湯沢市3、他3市2町において7	51 (-25)
	計	58		97 (-39)

※ 態様(原因)別

区分		死亡	重傷	軽傷	行方不明	計	前年(前年比)
転落	屋根等	6	12	10		28	41 (-21)
	梯子等		6	3		9	17
除排雪	転倒等	1	3	9		13	24 (-9)
	除雪機		2	1		3	16
降雪		1		1		2	14 (-12)
雪崩							
その他			1	2		3	(+3)
計		8	24	26		58	97 (-39)

▲ 雪による被害状況等(速報)

(秋田県災害警戒部 H26.01.15 15:00時点)



▲ 幅員が狭い道路 (H26.01.14金沢中野地区)



▲ 吹雪による渋滞 (H26.01.14金沢中野地区)



▲ 除雪状況



▲ 倒壊した家屋(横手市)