

安全に河川を利用させていただくために、水辺の点検を実施

河川敷や河川公園がレクリエーション活動の場として多くの方に利用されていることを踏まえ、地域の方々が安全で楽しく過ごせるよう、危険な場所や壊れている箇所がないかを確認するため、4月18日(金)に河川を占用している大仙市都市管理課と大曲出張所が合同点検をおこないました。

合同点検は「角間川親水公園」と「間倉フットパス」の2箇所で実施し、点検の結果、遊歩道やフットパスの規制柵が緩んでいたり、倒壊していることが確認されたため、ゴールデンウィークが始まる前の4月24日(木)までに大仙市都市管理課と大曲出張所が補修を完了したところです。

～ 河川を利用する際は、安全や天候の変化に十分注意してください ～

合同点検実施箇所 及び 点検状況



措置前



渡り橋の手すりが腐食し、折れる危険性があった。



河岸のフットパスの規制柵が基礎から倒れていた。



船着場の規制柵が基礎から倒れていた。

措置後



L型のアンクルを取り付け補強するとともに、注意看板を設置。



基礎部分から規制柵を復旧。




基礎部分から規制柵を復旧。

国道13号一斉クリーンアップ実施

～第27回～

平成26年4月20日(日)、湯沢河川国道事務所管内全線にわたって国道13号一斉クリーンアップが実施されました。大曲国道維持出張所の担当区域(右地図)では、休日にもかかわらず親子連れなど大勢の方々がボランティアでクリーンアップに参加して下さいました。

暖かい春の日差しの中でクリーンアップを行うことが出来、皆さんのがんばりのおかげで道路にはゴミがなくなり、すっきりした気持ちの良い景色になりました。



みんなで記念撮影。お疲れ様でした！
 ありがとうございました。



道路だけでなくこんなところまでゴミがありました。

