昭和62年8月洪水との比較写真

大仙市強首地区

輪中堤により浸水被害防止



大仙市宇留井谷地地区

堤防整備により浸水被害軽減

