醍醐歩道 L＝430m

現在の問題

●歩道が狭く、歩行者と自転車が錯綜し危険。
●冬期は堆雪により更に歩道が狭い状態。

令和4年度実施内容

●用地買収、歩道工事を推進します。

醍醐歩道	
整備箇所	横手市平鹿町醍醐地区
整備延長	430m
歩道幅員	3.5m
事業着手	平成28年







