


# 事故削減に向けた取り組み


# 通学児童の安全を確保 大橋交差点



## 大橋交差点における現地状況

**P**lan  
対策案

### ■大橋交差点で発生する事象




### 対策内容

- A** 学校の出入対策(ポールガイド、縁石カラー化)  
学校の出入での縁石の乗り上げ対策
- B** 横断歩道のカラー化  
横断歩道を目立たせる
- C** 速度抑制対策  
国道走行車両の速度を抑制

## 交通安全対策のメニューを実施


**D**o  
実施



## 道路利用者・学校関係者より高評価

**C**heck  
確認

### 対策の満足度



### 学校関係者コメント

■ 舗装の打換えと安全対策を実施したおかげでメリハリができ、走行していても安心感が増した印象である。

**A**ction

## 次への展開

- 対策後の事故の発生状況を継続的に分析
- 交通挙動や利用者アンケートを通じた効果検証を継続的に実施