

令和3年7月14日
 秋田河川国道事務所
 湯沢河川国道事務所
 能代河川国道事務所
 成瀬ダム工事事務所
 玉川ダム管理所

夏休み前に河川公園等の一斉点検を実施しました ～不具合のあった施設については、応急処置をしました～

秋田県内の国土交通省の事務所・ダム管理所では、河川やダム周辺がレクリエーション活動の場として多くの方々に利用される河川公園などの水辺の施設について、安心・安全に利用できるように施設管理者等と安全利用点検を実施しました。

河川公園やダム湖など33施設で点検を行った結果、7施設9箇所で補修等が必要な箇所が確認され、応急処置等を含む改善処置を行いました。

今後もご利用の際は、他の利用者等の迷惑とならないようマナーをお守り下さい。

点検実施日・実施場所（別紙のとおり）

点検内容

陥没等損傷部への転落、施設の破損等による転倒の恐れ、手摺り等の破損状況、危険性の注意喚起などについて、目視・指触などにより行いました。

点検結果

今回の点検において、問題が発見されたのは

秋田河川国道事務所	点検施設	9施設	問題発見施設	2施設	2箇所
湯沢河川国道事務所	点検施設	8施設	問題発見施設	2施設	4箇所
能代河川国道事務所	点検施設	11施設	問題発見施設	1施設	1箇所
成瀬ダム工事事務所	点検施設	1施設	問題発見施設	1施設	1箇所
玉川ダム管理所	点検施設	4施設	問題発見施設	1施設	1箇所

記者発表会：秋田県政記者会

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所 018-864-2290

副 所 長 さるた まこと
猿 田 誠 (内線204)

河川管理課長 かすや しんぺい
粕 谷 慎 平 (内線331)

湯沢河川国道事務所 0183-73-5340

副 所 長 あべ けんいち
阿 部 健 一 (内線204)

【河川】河川管理課長 くりた まさよし
栗 田 政 芳 (内線331)

【砂防】調査第一課長 さとう たかお
佐 藤 隆 夫 (内線351)

能代河川国道事務所 0185-70-1246

副 所 長 さくらだ つとむ
櫻 田 勉 (内線204)

【河川】河川管理課長 たなか やすよし
田 中 益 栄 (内線331)

【ダム】技術情報管理官 ほそかわ とも
細 川 朋 (内線304)

成瀬ダム工事事務所 0182-23-8450

副 所 長 おさない けい
小山内 慶 (内線204)

工 務 課 長 さとう ひでき
佐 藤 秀 樹 (内線311)

玉川ダム管理所 0187-49-2170

所 長 しょうじ かつみ
庄 子 克 実 (内線201)

管 理 係 長 さとう あきら
佐 藤 輝 (内線332)

【雄物川下流】 秋田河川国道事務所 茨島出張所管内
 点検実施日 令和3年6月30日(水)

対象施設		河川名	点検結果	対応状況	備考
秋田市	茨島船着場	雄物川	雑草繁茂による視認不良	除草を実施しました	
秋田市	仁井田船着場	雄物川	雑草繁茂による視認不良	除草を実施しました	
秋田市	妙法船着場	雄物川	異常なし		
秋田市	種沢船着場	雄物川	異常なし		

【子吉川】 秋田河川国道事務所 子吉川出張所管内
 点検実施日 令和3年7月1日(木)

対象施設		河川名	点検結果	対応状況	備考
由利本荘市	西滝沢水辺プラザ	子吉川	異常なし		
由利本荘市	ゆりさくら公園	子吉川	異常なし		
由利本荘市	せせらぎパーク	子吉川	異常なし		
由利本荘市	友水公園(アクアパル)	子吉川	異常なし		
由利本荘市	田頭運動公園	子吉川	異常なし		

処置前

処置後

秋田河川国道事務所 雄物川下流「茨島船着場」
雑草繁茂による視認不良



除草を実施し視認を確保しました。

秋田河川国道事務所 雄物川下流「仁井田船着場」
雑草繁茂による視認不良



除草を実施し視認を確保しました。

湯沢河川国道事務所

【雄物川上流】 湯沢河川国道事務所 大曲出張所管内
点検実施日 令和3年6月28日(月)

対象施設		河川名	点検結果	対応状況	備考
大仙市	川港親水公園	雄物川	車止めが不安定	デリネーターを設置し、車止めとして代用しました。	
			枝が遊歩道の上に飛び出している	剪定しました。	
			ベンチのネジ飛び出し	使用禁止としました	修繕は今後検討します
大仙市	中川原コミュニティ公園	雄物川	異常なし		
大仙市	水辺の楽校	玉川	異常なし		

【雄物川上流】 湯沢河川国道事務所 十文字出張所管内
点検実施日 令和3年6月28日(月)

対象施設		河川名	点検結果	対応状況	備考
横手市	古内運動場	皆瀬川	異常なし		
湯沢市	松ノ木河川公園	雄物川	異常なし		
横手市	雄物川河川公園	雄物川	遊具の老朽化に伴う耐荷重不足	立入禁止のテープ及び看板設置をしました	令和4年度撤去予定

【砂 防】 湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内
点検実施日 令和3年7月2日(金)

対象施設		河川名	点検結果	対応状況	備考
仙北市	生保内川遊砂地大暗渠堰堤	生保内川	異常なし		
仙北市	小先達川第一砂防堰堤	小先達川	異常なし		

処置前

処置後

湯沢河川国道事務所 雄物川上流「川港親水公園」

公園内の車止め



デリネーターを設置し、車止めとして代用しました



車止めを固定する穴に土が埋まっており、車止めを固定できていないので、不安定な状態になっている。

枝が遊歩道上に飛び出している



剪定しました

能代河川国道事務所

【米代川】能代河川国道事務所 ニツ井出張所管内
点検実施日 令和3年7月6日(火)

対象施設		河川名	点検結果	対応状況	備考
能代市	落合地区(ポートヤード)	米代川	異常なし		
能代市	中川原地区(桧山川運河浄化施設、中川原地区桜づつみ)	米代川	異常なし		
能代市	ニツ井町荷上場地区(ニツ井地区桜づつみ)	米代川	異常なし		
能代市	ニツ井町小繋地区(道の駅ふたつ川(道の駅エリア))	米代川	異常なし		

【米代川】能代河川国道事務所 鷹巣出張所管内
点検実施日 令和3年6月29日(火)

対象施設		河川名	点検結果	対応状況	備考
北秋田市	舟見地区(北秋田市河川公園)	米代川	異常なし		
大館市	外川原地区(外河原河川敷公園)	米代川	異常なし		
大館市	根下戸地区(根下戸地区河川公園)	米代川	異常なし		
大館市	比内町扇田地区(扇田地区米代川河川緑地)	米代川	異常なし		

【ダム】能代河川国道事務所 森吉山ダム管理支所
点検実施日 令和3年7月2日(金)

対象施設		河川名	点検結果	対応状況	備考
北秋田市	広報館及びダム堤体右岸	小又川(森吉四季美湖)	テラススロープの一部劣化	修繕しました	
北秋田市	森吉山大橋広場	小又川(森吉四季美湖)	異常なし		
北秋田市	様田公園周辺	小又川(森吉四季美湖)	異常なし		

成瀬ダム工事事務所

【ダム】成瀬ダム工事事務所
点検予定日 令和3年6月28日(月)

対象施設		河川名	点検結果	対応状況	備考
東成瀬村	成瀬ダム「展望台」	成瀬川	出入り口付近の視認不良	除草を実施し視認を確保しました	

玉川ダム管理所

【ダム】玉川ダム管理所
点検実施日 令和3年6月30日(水)

対象施設		河川名	点検結果	対応状況	備考
仙北市	ダムサイト上流地区	玉川 (宝仙湖)	安全柵のボルトの緩み	締め直しを実施しました	
仙北市	ダムサイト下流地区	玉川 (宝仙湖)	異常なし		
仙北市	岩ノ目公園	玉川 (宝仙湖)	異常なし		
仙北市	戸瀬公園	玉川 (宝仙湖)	異常なし		

処置前

処置後

成瀬ダム工事事務所 成瀬ダム「展望台」(上流迂回路出入口)



除草を実施し視認を確保しました

玉川ダム管理所 ダムサイト上流地区



安全柵のボルトの緩みが発見され締め直しを実施し対応しました。