

これまでの災害対応状況(9月13日17:00時点)

○渋井川破堤箇所への復旧工事



上流工区破堤箇所(13日12:00)



上流工区復旧状況(13日17:00)



中流工区復旧状況(13日17:00)



下流工区復旧状況(13日17:00)

○排水ポンプ車による排水作業



大崎市での排水作業(12日21:00)



栗原市での排水作業(12日21:00)

○自治体への支援



リエゾンによる情報収集(大崎市)
(13日10:00)



TEC-FORCEを南会津町へ派遣
(13日14:00)

○災害対策本部



整備局の災害対策室(11日11:00)



整備局の災害対策室(11日11:00)