

○北上川下流河川事務所の被災状況調査班1班4名は、鱒ヶ沢町の河川について、被災状況の把握調査結果を鱒ヶ沢町長へ報告しました。



鱒ヶ沢町 平田町長へ報告書を手交



被災状況の把握調査結果報告状況



取材対応状況

東北地方整備局TEC-FORCE活動状況

令和4年8月26日
青森県 深浦町

○南三陸沿岸国道事務所の被災状況調査班1班4名は、深浦町において、被災した道路の被災状況調査を実施。



深浦町長との打合せ（深浦町役場）



被災状況調査（大字深浦地内）



被災状況調査（岩崎地内）



被災状況調査（大字深浦地内）