

# 前線に伴う降雨による被害概要〔9月2日～〕

9/4（木）15時00分時点

■人的被害 なし

■家屋被害（自治体本部会議資料）

○秋田県

市町村名	住家被害（戸）			
	計	半壊	床上浸水	床下浸水
秋田市	2			2
能代市	36		5	31
大館市	14			14
北秋田市	1		1	
上小阿仁村	7		3	4
三種町	4		2	2
五城目町	28		4	24
計	92		15	77

※令和7年9月3日17時 秋田県災害対策本部（令和7年9月3日13時現在）

※能代市は令和7年9月4日11時 能代市災害対策本部会議（令和7年9月4日9時現在）

■河川

【国管理河川】 1水系1河川で溢水、浸水面積 調査中

○秋田県（北秋田市蟹沢地区）米代川水系米代川で溢水

浸水面積 調査中（浸水解消）※9月4日16時30分時点情報

・家屋浸水（床上1戸）

【県管理河川】 4水系16河川で溢水、浸水面積 約580.8ha

○秋田県（能代市）米代川水系悪土（あくど）川で溢水

浸水面積 6.3ha（浸水解消）※9月4日16時30分時点情報

・家屋浸水を確認（防災ヘリによる調査で確認・詳細調査中）、農地浸水（6.3ha）

○秋田県（能代市）米代川水系檜山（ひやま）川他2河川 溢水

浸水面積 約4.4ha（浸水解消）

・家屋浸水（調査中）、農地浸水 約4.4ha

○秋田県（上小阿仁村）米代川水系小阿仁（こあに）川他1河川 溢水

浸水面積 約4.3ha（浸水解消）

・家屋浸水（調査中）、農地浸水 約4.3ha

○秋田県（北秋田市）米代川水系羽根山沢（はねやまざわ）川他3河川 溢水

浸水面積 約2.1ha（浸水解消）

・家屋浸水（調査中）、農地浸水 約2.1ha

○秋田県（秋田市）雄物川水系新城（しんじょう）川他1河川 溢水

浸水面積 約3ha（浸水解消）

・家屋浸水（調査中）、農地浸水 約3ha

○秋田県（五城目町）馬場目川水系内川川（うちかわがわ）他1河川 溢水

浸水面積 約250ha (浸水解消)

- ・家屋浸水 (調査中)、農地浸水 約250ha

○秋田県 (三種町) 馬場目川水系三種 (みたね) 川 溢水

浸水面積 約156ha (浸水解消)

- ・家屋浸水 (調査中)、農地浸水 約156ha

○山形県 (鶴岡市) 赤川水系角田 (すまだ) 川 溢水

浸水面積 0.8ha (浸水解消)

- ・農地浸水 0.8ha

■ライフライン 電気 最大 能代市 約200軒、北秋田市約10軒、山形県尾花沢市で約10軒停電 (全て解消)

水道 北秋田市 最大81戸で簡易水道断水 断水解消 (9/3(水)18時)

■孤立 秋田県能代市、北秋田市、三種町

最大77世帯197人が孤立 孤立解消 (9/3(水)18時)

■自治体支援

○ホットライン ・秋田県と構築

・青森県と秋田県の9市6町1村 合計16市町村

○リエゾン 秋田県と秋田県能代市、仙北市、五城目町に派遣

(秋田、能代河川国道事務所)

○防災ヘリ 9/3 調査: ①秋田県五城目町周辺 ②米代川流域

■交通 (土砂流入等による被災)

○JR 五能線 東能代駅～鱒ヶ沢駅間 一時運転見合わせ ⇒解消

○JR 花輪線 好摩駅～荒屋新町駅間 一時運転見合わせ ⇒解消

■道路 (被災による通行止め)

【直轄国道】

・国道7号 (秋田県能代市) 悪土川水位上昇による路面冠水 (9/3 解除)

【補助国道】 最大3カ所で通行止め ⇒2カ所解消、1カ所継続中

○青森県

・国道454号 (新郷村) 道路損壊

【地方道】 最大13カ所で通行止め ⇒10カ所解消、3カ所継続中