



女性目線できめ細やかに!



鱒ヶ沢道路で女性による 現場パトロールを実施!

6月17日(金)、現在施工中である、国道101号鱒ヶ沢道路事業箇所において、**女性目線できめ細やかに現場点検し、危険の芽を早期に摘み取ること及び作業環境の改善を図ることを目的に『女性による現場パトロール』を実施しました。**

今回のパトロールは鱒ヶ沢地区災害防止協議会が主催し、関係各社の女性職員等12名が、**作業環境点検(現場事務所、安全掲示板、仮設トイレ等の点検)及び安全点検(公衆災害防止対策状況等の点検)**を実施しました。

点検はチェックリストを基に2班に分かれて行われ、点検した結果を工事関係者が情報共有することで、今後の工事事故防止・第三者被災防止などの安全対策や事業箇所周辺の環境対策に役立たせ、無事故・無災害で工事が完成することを目指します。



▲作業環境点検の様子▲



▲担当者による工事状況の説明の様子▲