


# 8 吉田川上流(護岸復旧工事)

## ●概要

令和元年東日本台風による洪水により河岸が崩落し、このままの状態では放置した場合、今後の洪水によって被害が拡大してしまう可能性があります。

被害拡大を防ぐため河岸を元の形へ戻し、コンクリートブロックにより補強します。




# ● 進捗状況

## 中桧木地区

### ・ 復旧前（令和2年6月）



### ・ 復旧イメージ（断面）



# ●進捗状況

## ●仁和多利地区

### ・復旧前（令和2年6月）



### ・復旧イメージ（断面）

