資料４

令和4年8月19日現在

令和4年7月13日　大雨による被害状況

（単位：人、棟、件、ha）

区　　分	中新田	小野田	宮崎	計	備　　考
(1)人的被害					
死　　者	0	0	0	**0**	
行方不明者	0	0	0	**0**	
重　　傷	0	0	0	**0**	
軽　　傷	0	0	0	**0**	
計（人）	**0**	**0**	**0**	**0**	
(2)住家被害					
全　　壊	0	0	0	**0**	
半　　壊	0	0	0	**0**	
一部破損	0	0	0	**0**	
床上浸水	0	0	0	**0**	
床下浸水	0	0	0	**0**	
計(棟)	**0**	**0**	**0**	**0**	
(3)非住家					
公共建物					
そ の 他					作業場
計(棟)	**0**	**0**	**0**	**0**	
(4)道路等被害					
国・県道	0	0	3	**3**	道路冠水
町　　道	8	2	2	**12**	道路冠水、土砂崩落、土砂の路面流出
農・林道	3	0	0	**3**	路肩法面崩落、路面洗堀
河　　川	1	0	0	**1**	名蓋川越水
農業用構造物等	4	0	3	**7**	堰、水路
公　　園	0	0	0	**0**	
そ の 他	0	0	0	**0**	
計(件)	**16**	**2**	**8**	**26**	
(5)農地等被害					
農作物（水稲）	28.8	0.0	0.0	**28.8**	冠水
農作物（野菜、大豆　）	14.0	2.1		**16.1**	冠水
計(ha)	**42.8**	**2.1**	**0.0**	**44.9**	
農　　地	2	0	3	**5**	法面崩落
農業施設	3	0	0	**3**	鉄骨ハウス浸水
そ の 他	0	0	0	**0**	
計(件)	**5**	**0**	**3**	**8**	
(6)公共施設・公共物被害					
施設等	5	1	1	**7**	・中新田小学校（トイレ） 雨漏り、 ・中新田小学校（西側昇降口前及び給食室付近駐車） 冠水 ・鳴瀬小学校（体育館，給食室前廊下，給食室） 雨漏り ・中新田中学校（体育館・ランチルーム） 雨漏り（校地西側舗道）冠水 ・中新田交流センター 雨漏り ・みやざき園（事務室、屋根裏） 雨漏り ・総合交流ターミナル施設（ボイラー室）　雨漏り
構造物等	0	0	0	**0**	
計（件）	**5**	**1**	**1**	**7**	
(7)その他	0	0	1	**1**	・水路溢水による、町道からの雨水宅地浸入

令和4年9月29日現在

令和4年7月15日からの大雨による被害状況

（単位：人、棟、件、ha）

区　　分		中新田	小野田	宮崎	計	備　　考
(1)人的被害						
	死　　者	0	0	0	**0**	
	行方不明者	0	0	0	**0**	
	重　　傷	0	0	0	**0**	
	軽　　傷	0	0	0	**0**	
	計（人）	**0**	**0**	**0**	**0**	
(2)住家被害						
	全　　壊	0	0	0	**0**	
	半　　壊	0	0	0	**0**	
	一部破損	1	0	2	**3**	土砂崩れ、他
	床上浸水	39	0	0	**39**	一般住宅 25、町営前田住宅 14
	床下浸水	63	0	0	**63**	一般住宅 27 、町営前田住宅 36
	計(棟)	**103**	**0**	**2**	**105**	
(3)非住家						
	公共建物	0	0	0	**0**	
	その他	22	0	3	**25**	空家、物置、作業場等
	計(棟)	**22**	**0**	**3**	**25**	
(4)道路等被害						
	国・県道	4	0	11	**15**	道路冠水、陥没、法面崩落、土砂堆積、倒木
	町　　道	58	10	35	**103**	道路冠水、路面・法面崩落、土砂崩れ、土砂堆積、他
	農・林道	52	13	47	**112**	土砂崩れ、路面洗堀
	河　　川	5	0	1	**6**	鳴瀬川、田川、多田川、名蓋川、滝川、境堀川
	農業用構造物等	34	4	17	**55**	水路、ため池
	公　　園	2	0	0	**2**	河川公園
	その他	0	0	12	**12**	法定外道路等、管理用道路
	計(件)	**155**	**27**	**123**	**305**	
(5)農地等被害						
	農作物（水稲）	90.0	2.0	1.0	**93.0**	冠水
	農作物(野菜、大豆)	42.9	3.8	3.4	**50.1**	冠水
	計(ha)	**132.9**	**5.8**	**4.4**	**143.1**	
	農　　地	50	3	20	**73**	法面崩壊、土砂流入
	農業施設	3	0	1	**4**	ハウス
	その他	0	0	10	**10**	山林
	計(件)	**53**	**3**	**31**	**87**	
(6)公共施設・公共物被害						
	施　　設　　等	0	1	1	**2**	文化施設、観光施設
	構　造　物　等	2	0	2	**4**	上水道（給水管破損：断水550戸、道路崩壊に伴う水道管露出）
	計（件）	**2**	**1**	**3**	**6**	
(7)その他		0	1	7	**8**	・筋川に油流入 ・水路越水し、宅地内流入 ・土砂崩れにより、宅地内土砂侵入 ・河川氾濫、土砂崩落による小屋倒壊

〔り災照明 交付件数〕　(1)床上浸水　34件
(2)床下浸水　12件
(3)一部損壊　3件

〔被災証明 交付件数〕　・非住家分　19件

国道457号線　一部陥没（中新田地区広原：菜切谷）・・・7月15日大雨による被害

名蓋川氾濫（中新田地区広原：上狼塚）

名蓋川氾濫（中新田地区鳴瀬：雑式の目）

低い地域の冠水（中新田地区旧町内：前田）