令和７年８月大雨災害
報 告 書

（令和７年１１月１４日現在）







被災した上桧木内出張所（紙風船館）

秋田県仙北市

１．大雨の概況

8月19日から21日にかけて前線や暖かく湿った空気の影響により、東北の日本海側を中心に雷を伴う非常に激しい雨となった。秋田県の複数の地点では、24時間降水量が観測史上1位の値を更新したほか、多くの地点で降り始めからの降水量が100ミリを超え、仙北市や大館市、北秋田市の一部の地点では200ミリを超えている。

仙北市桧木内の観測地点では、この短期間に降り続いた雨量が319.0ミリとなり、8月の平均降水量310.4ミリを超えている。

２．降水量

（単位：mm）

観測地点	平均降水量（8月）	8月19日（火）		8月20日（水）		8月21日（木）	
		24時間雨量	1時間最大	24時間雨量	1時間最大	24時間雨量	1時間最大
桧　木　内	310.4	86.5	44.5	214.5	38.0	18.0	12.5
角　　館	254.9	24.5	10.5	113.5	40.0	4.0	2.5
田　沢　湖	280.8	26.0	20.5	117.0	26.0	19.5	10.5
田沢湖高原	－	90.5	34.0	167.0	38.0	34.0	28.0
鎧　　畑	306.3	74.0	22.0	156.0	37.0	28.0	20.0

※気象庁 → 過去の気象データ検索 → 日ごとの値、1時間ごとの値より

３．災害救助法適用日　　令和7年8月20日

令和7年8月20日 17:00公表　内閣府政策統括官（防災担当）
「令和7年8月20日からの大雨にかかる災害救助法の適用について」

４．激甚災害指定日　　令和7年11月14日

令和7年11月14日公表　内閣府政策統括官（防災担当）
「令和七年八月五日から九月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について
・令和7年11月11日（火）　閣議決定
・令和7年11月14日（金）　公布・施行

５．仙北市災害対策本部等設置状況

（１）8月20日　5:30　災害警戒部 設置（部長：危機管理監）
（２）8月20日　7:50　災害対策部 設置（部長：副市長）　※引き上げ
（３）8月20日　10:50　災害対策本部 設置（本部長：市長）　※引き上げ
（４）10月17日　16:00　災害対策本部 廃止

６．避難情報等発令状況

（１）8月20日　6:48　土砂災害警戒情報 発表
（２）〃　7:50　上桧木内地区 避難指示（警戒レベル４）
（３）〃　8:40　上桧木内地区 緊急安全確保（警戒レベル５）
（４）〃　10:50　桧木内地区 避難指示（警戒レベル４）
（５）〃　19:40　西長野地区 避難指示（警戒レベル４）

（６）8月21日　5:00　西長野地区 避難指示 解除　※引き下げ
（７）　〃　9:15　土砂災害警戒情報 解除　※引き下げ
（８）　〃　9:20　上桧木内地区 緊急安全確保 解除　※引き下げ
（９）　〃　9:20　桧木内地区 避難指示 解除　※引き下げ
（10）8月26日　16:30　上桧木内・桧木内地区 高齢者等避難（警戒レベル３）
（11）8月27日　6:25　土砂災害警戒情報 発表
（12）　〃　12:45　土砂災害警戒情報 解除　※引き下げ
（13）　〃　13:00　上桧木内・桧木内地区 高齢者等避難 解除　※引き下げ

７．人的被害状況　なし

８．住家等被害状況

（１）住家の被害状況　※非住家は除く

区　分	住家	上桧木内	桧木内	西明寺	備考
大規模半壊	0	0	0	0	床上浸水 180cm以上
中規模半壊	4	4	0	0	〃 180cm未満 等
半壊	13	10	3	0	〃 10cm～100cm 等
準半壊	0	0	0	0	〃 10cm未満
準半壊に至らない	19	15	4	0	床下浸水
合計	36	29	7	0	

（２）住家以外の被害状況

区　分	合計	上桧木内	桧木内	西明寺	備考
非住家	11	10	1	0	空き家、店舗
小屋	3	2	1	0	
車庫	5	1	3	0	
合計	19	13	5	0	

９．避難所設置状況

（１）福祉避難所

施設名：特別養護老人ホーム清流苑
運営者：社会福祉法人　県南ふくし会
所在地：〒014-0602　仙北市西木町桧木内字松葉232番地
開設日時：8月20日　正午
利用状況：1名（8/20_14:00:避難、8/22_10:00帰宅）

施設名：介護老人保健施設にしき園
運営者：仙北市
所在地：〒014-0515　仙北市西木町門屋字屋敷田100番地
開設日時：8月20日　正午
利用状況：なし

施設名：養護老人ホーム角館寿楽荘
運営者：社会福祉法人　仙北市社会福祉協議会
所在地：〒014-0302　仙北市角館町白岩上西野87番地13
開設日時：8月24日　14時00分
利用状況：2名（1名9/7 10:00帰宅、1名は9/10以降も自費で入所中）

（2）避難所・自主避難所

	合計	多世代交流施設 山鳩館	自・桧木内小学校	自・西木総合開発センター	自・角館交流センター	自・花葉館	自・田沢湖総合開発センター
開設		20日 7:50	20日 10:50	20日 8:00	20日 8:00	20日 19:40	20日 8:00
閉鎖			21日 9:20	21日 9:20	21日 9:20	21日 5:00	21日 9:20
8/20 9:00	3名	3名	－	0名	－	－	0名
8/20 12:00	8名	4名	2名	2名	－	－	0名
8/20 18:00	3名	0名	0名	2名	1名	－	0名
8/20 24:00	15名	2名	2名	4名	2名	5名	0名
8/21 9:00	2名	2名	0名	0名	0名	0名	0名
8/21 12:00	2名	2名	0名	0名	0名	－	0名
8/21 18:00	2名	2名	－	－	－	－	－
8/21 24:00	2名	2名	－	－	－	－	－
～ 8/24 12:00	2名	2名	0名	0名	0名	0名	0名
8/24 18:00	0名	0名	－	－	－	－	－
開設			26日 16:30	27日 7:40	27日 7:40	－ －	27日 7:40
閉鎖			27日 13:00	27日 13:00	27日 13:00	－ －	27日 13:00
8/27 9:00	0名	0名	0名	0名	0名	－	0名
8/27 12:00	0名	0名	0名	0名	0名	－	0名
8/27 18:00	0名	0名	0名	0名	0名	－	0名
8/27 24:00	0名	0名	－	－	－	－	0名
実人数	27名	6名	8名	9名	2名	5名	0名

※避難所の時間別最大避難者数は、「15名」となっている。（20日 22:05～16日 3:55）
※避難所を移動した3名は、実人数の合計欄から除いている。

※避難所における健康観察者数（保健課、包括支援センター）
8/20　桧木内小学校6名
8/21、22日　0名
8/23　山鳩館1名
　その他、個別訪問による健康観察30件、架電による確認9件（8/29時点）
8/26　管理栄養士による食事状況及び衛生状況の確認

10. 通行規制の状況

（1）国　道

①国道46号　：仙岩情報ステーション ⇔ 道の駅「あねっこ」
8/20 23:00 ～ 8/21 6:00　全面通行止め解除

②国道105号：宮田橋（紙風船館手前） ⇔ 上桧木内（北秋田市境）
8/20 9:00 ～ 全面通行止め
8/20 10:00　相内まで全面通行止め区間延長
8/21 8:30　宮田橋まで全面通行止め区間短縮
8/22 17:00　東上戸沢（ﾁｪｰﾝ脱着所）まで全面通行止め区間短縮
8/23 14:00　全面通行止め解除（一部片側交互通行）

③国道341号：玉川ダム ⇔ 新玉川温泉
8/20 8:15 ～ 8/22 20:00　通行止め解除（一部片側交互通行）
耳除地内（鎧畑発電所付近）
8/20 7:30 ～ 8/20 10:30　片側交互通行解除

（2）県　道

①県道駒ヶ岳線　：8/20 8:30 ～ 8/21 13:30　全面通行止め解除
②上桧木内玉川線：8/20 8:30 ～ 8/29 17:00　全面通行止め解除

（3）市　道

「11. 公共土木施設の被害状況」→「（1）市道」参照

11. 公共土木施設の被害状況

（1）道　路

①大覚野線（路盤流出）　… 8/23 通行止め解除
②桁沢福田線（道路崩落）　… 9/11 通行止め解除
③上桧木内寺村１号線（アンダーパス流木土砂堆積・舗装損傷）
… 8/21 通行止め解除
④左通線（舗装損傷）　8/23 通行止め解除
⑤霞田線（道路洗堀・舗装損傷・流木堆積）　8/22 14:00 通行止め解除
⑥霞田２号線（舗装損傷・流木堆積）　8/23 12:00 通行止め解除
⑦久保菅谷線・長戸呂橋（流木堆積）　8/21 16:30 通行止め解除
⑧築地線（流木堆積）　8/21 11:00 通行止め解除
⑨吉田下田線（流木堆積）　8/21 14:00 通行止め解除
⑩小山寺下田線（路肩崩落・土砂流入・流木堆積）　… **通行止め（人家なし）**
⑪舟山線・舟山アンダーパス（冠水・ポンプ故障）　8/21 4:30 通行止め解除

（2）公共土木施設等被害概要

被害箇所	被害概要	被害額（千円）	復旧概要
準用河川　桧木内又沢川	護岸倒壊 河道埋塞	380,000	復旧延長　470.0m 護岸工　2,115.0m2
普通河川　小戸沢川	護岸倒壊 河道埋塞	100,000	復旧延長　90.0m 護岸工　410.0m2
市道　桁沢福田線	路肩決壊	20,000	復旧延長　40.0m
市道　上桧木内黒沢線	護岸倒壊 路肩崩落	20,000	復旧延長　30.0m 護岸工　120.0m2
合　計		520,000	

（3）公　園

①落合河川公園（角館町西野川原）　土砂、流木堆積　8/22撤去済み
②桧木内川桜並木公園（角館町小勝田）　土砂、流木堆積
③桧木内川河川公園（西木町門屋）　土砂、流木堆積

12. 農地・農林業施設の被害状況

（1）農地・農業用施設

被害種類	被害箇所数	被害額（千円）	備　考
水田畦畔の崩落等	99	1,830,330	
ため池損壊等	－	－	
水路の損壊等	72	116,460	
農道の損壊等	16	118,096	
揚水機の損壊等	－	－	
頭首工の損壊等	16	266,793	
合　　計	203	2,331,679	

（2）栽培施設等

被害種類	被害棟数	被害額（千円）	備　考
パイプハウス	12	16,213	園芸11棟、水稲育苗１棟
合　　計	12	16,213	

（3）林地・林道施設

被害種類	被害箇所数	被害額（千円）	備　考
林地の崩落等	0	0	
林道の路肩崩落等	85	158,890	30路線、延長7,262m
合　　計	85	158,890	

（4）水産物・水産施設

被害種類	被害箇所数	被害額（千円）	備　考
養殖魚の流出・へい死	2	2,515	ｲﾜﾅ　成魚500尾流失 幼魚6,100尾流失 ﾔﾏﾒ　幼魚833尾流失
養殖施設の破損・土砂堆積	2	1,383	施設破損　1カ所 土砂堆積　2カ所
合　　計	4	3,898	

13. 農作物等の被害状況

被害作物	面積(ha)	被害額（千円）	備　考
水稲	33.50	24,392	
大豆	5.90	627	
そば	49.60	1,530	
園芸作物	0.40	775	ほうれん草、アスパラ
合　　計	89.40	27,324	

14. 観光施設等の被害状況

（１）抱返り遊歩道　8/20 12:00 ～ **通行止め**　8/28 11:40 通行止め解除

（２）東北自然歩道　8/21 **通行止め**　9/18 通行止め解除

（３）空吹き湿原へ向かう探勝歩道　8/21 **通行止め**
※9/5に県自然保護課と現地確認実施

15. 教育施設・福祉施設の被害状況

（１）中学校　被害なし

（２）小学校
①神代小学校　落雷によるキュービクルの故障　※8/21仮復旧済み
その他設備一部故障　5箇所

（３）教育・保育施設等　被害なし

（４）高齢者福祉施設　被害なし

16. 上下水道等の被害状況

（１）上水道　断水件数：0件　最大時：119件 ※8/30 18時仮復旧済
施設の被害状況　北部水源の導水管流出　約111m
浦子内水源の導水管破損（復旧済み）
配水管破損　4箇所

（２）下水道　被害なし

（３）浄化槽　浄化槽の浸水：9件　※清掃済み

（３）上下水道施設等被害概要

被害箇所	被害概要	被害額（千円）	復旧概要
上桧木内 桧木内沢国有林1061林班	導水管破損	13,849	仮設接続 ①導水管φ75WED L=52m+24m ②導水管φ50VP L=52m+67m
上桧木内字福田 地内	導水管破損	3,828	仮設接続 導水管φ100RVP L=37m
合　計		17,677	

17. その他公共施設等の被害状況

（１）上桧木内出張所（紙風船館）　床上浸水
（２）上桧木内郵便局　床上浸水
（３）秋田内陸縦貫鉄道株式会社
①鉄道施設破損　11箇所（土砂流入、翼壁倒壊、線路内砕石流出）
②上桧木内駅　浸水、舗装損傷、土砂・流木堆積
③羽後中里駅　舗装損傷、土砂・流木堆積、駐輪場損壊
④左　通　駅　土砂・流木堆積
※10月18日　全線運行再開

（４）仙北市消防団（第6分団：上桧木内・桧木内地区）
①車両　2台（浸水・修理不可全損）
②可搬式消防ポンプ　1台（浸水・修理不可全損）
※第5分団（西明寺地区）より車両1台、上桧木内地区に配備

18. 被災者支援（見舞金等）状況

（１）被災者生活再建支援金　　非該当
…災者生活再建支援法の規定に基づく支給（支援法人→被災者）

（２）災害弔慰金、災害障害見舞金　　対象者なし
…仙北市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定に基づく支給（市→被災者）

（３）災害援護資金　　希望者なし
…仙北市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定に基づく貸付け（市→被災者）

（４）秋田県災害り災者支援金　　※9月25日支給済み
…秋田県災害り災者見舞金の給付について（県→被災者）
①半壊・床上浸水（自己所有）：　16世帯　320万円（20万円/世帯）
②半壊・床上浸水（借　　家）：　1世帯　6万円（６万円/世帯）

（５）仙北市災害見舞金　　※9月9日までに支給済み
…仙北市災害見舞金の支給に関する条例の規定に基づく支給
①床上浸水（半　壊）：　17世帯　170万円
②床上浸水（準半壊）：　0世帯　0万円
③床下浸水（設備等）：　19世帯　38万円

（６）災害義援金【仙北市】　※8月26日に受入れ開始
２５８件　　１２，４１７，０９１円受入済み（11月14日現在）
※受付場所　①窓口　　田沢湖・角館・西木市民センター
田沢・神代出張所
※上桧木内・桧木内出張所では受付しません。
②口座振込　全国のゆうちょ銀行・郵便局
（口座振込の方法は市ＨＰに掲載）

19. 被災者支援（避難所等）状況

（１）避難所
①避難所・自主避難所（山鳩館）
…物資、簡易シャワーや洗濯機・冷蔵庫の設置、入浴施設への送迎や入浴料の無料化
※9/10 山鳩館自主避難所閉鎖、入浴施設入浴料の無料化（11月7日まで）
②二次避難所
…クリオン（2部屋）、花葉館（2部屋）※二次避難所閉鎖

（２）ボランティア受け入れ

… 8/20　仙北市社会福祉協議会にボランティアセンターの開設を依頼
8/21　仙北市災害ボランティアセンター開設、現地調査
8/23　現地でのボランティア活動開始
10/15　現地からの作業要望が落ち着いたため、ボランティアセンター閉鎖

（３）炊き出し

…ボランティアセンターで炊き出しボランティアの受入等を行い、提供。炊き出しボランティアの手配が出来ない場合は、弁当等を手配。　※9月9日で提供終了

（４）飲料水

…給水車や給水コンテナを断水地区に配置し、飲料水を提供。また、風船館や山鳩館にペットボトル飲料水を配置して配布。配達希望にも対応。
給水車・給水コンテナ設置箇所　6箇所　※9月2日で提供を終了
※ペットボトル飲料水の提供は9月10日で終了

（５）応急修理（災害救助法に定められる救助項目）

…居室、台所、浴室、便所等の日常生活に必要な最小限度の修理が対象となる。
※対象は、災害のために住家が半壊し、自らの資力では応急修理をすることができない方。ただし、事前着工の場合も修理業者に費用を支払っていなければ対象とすることができる。
費用の限度額　…　半壊以上：73万9千円以内、準半壊：35万8千円以内
・対象世帯17件【うち修理中1件、修理完了9件、未申請7件】（11/14現在）

（６）学用品（災害救助法に定められる救助項目）

…床上浸水以上の被害を受け、教科書や文房具などの学用品が使用することが出来なくなった方が対象となり、教科書や文房具などを支給する。
・高等学校等生徒：１名　※秋田県で対応

20. その他の支援状況

（１）災害廃棄物処理【生活環境課】

・災害ごみ
…集積所又はごみ処理センターへ搬入できない世帯の災害ごみを市が回収する。
・農業用ビニール等廃材（10/16～11/9）
…紙風船館に産廃ボックスを設置。自身で搬入してもらい市が処分する。
・農地に流入した流木等（10/16～11/9）
…旧上桧木内小学校グラウンドに自身で搬入してもらい市が処分する。

（２）住家等消毒作業【総合防災課】

…住家、敷地等の消毒希望者を対象に市職員が実施又は薬品を支給する。

（３）西木北部デマンドタクシー利用料金支援【まちづくり課】

…上桧木内全域、桧木内地区で被災された方、秋田内陸線通勤・通学定期利用者の利用料金を無料とする。
※10月18日から秋田内陸線全線運行再開のため、10月17日で終了。

21. 他団体からの支援状況

（１）秋田県

・トイレカー … 上桧木内出張所（紙風船館）に設置　※9月4日返却

（２）大仙市

・給水コンテナ３基 … 中泊（芳賀様宅前）、鳥屋森（藤原様宅前）、福田（防火水槽上）に設置　※9月2日返却

・トイレカー … 桁沢ガソリンスタンド跡地に設置　※9月11日返却


21. 被災箇所写真



上桧木内出張所（紙風船館）



上桧木内出張所（紙風船館）内部①



上桧木内出張所（紙風船館）内部②



上桧木内出張所（紙風船館）内部③



上桧木内出張所（紙風船館）内部④



大地田農村公園




道路陥没（上桧木内・寺村）



路肩崩落（上桧木内・福田）



寺村ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ（上桧木内・寺村）①



寺村ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ（上桧木内・寺村）②



長戸呂橋（桧木内・長戸呂）①



長戸呂橋（桧木内・長戸呂）②



護岸崩壊（桧木内・小戸沢川）



鳥屋森橋（上桧木内・鳥屋森）



土砂崩れ（湯淵線）



土砂崩れ（小和瀬線）



冠水（上桧木内・宮田）



ハウス全壊（上桧木内・寺村）



冠水（桧木内・中里）



土砂流入（桧木内・中里）



冠水（桧木内・中川原）



土砂流入（桧木内・霞田）



浸水（桧木内・長戸呂）



土砂流入（桧木内・松葉）