成沢（なりさわ）歩道整備 L=500m

現在の問題

●歩道が狭く、歩行者と自転車が錯綜し危険。

●冬期は堆雪により更に歩道が狭い状態。

令和7年度実施内容

●調査設計・用地買収を推進します。

整備箇所	湯沢市杉沢
整備延長	500m
歩道幅員	3.5m
事業着手	令和5年度

地域と一体となった取り組み

●地域と連携し、事業を進めています。



学校関係者・警察署と合同で現地点検を実施（令和4年9月29日）



冬期の通学状況



