
E13 真室川雄勝道路 工事状況

令和8年8月版



出典:地理院地図に道路情報等を追記して掲載

真室川雄勝道路_工事状況写真①（起点側から終点側を望む）

令和8年8月20日撮影



真室川雄勝道路_工事状況写真②（起点側から終点側を望む）

令和8年8月28日撮影



真室川雄勝道路_工事状況写真③（起点側から終点側を望む）

令和8年8月18日撮影



真室川雄勝道路_工事状況写真④（終点側から起点側を望む）

令和8年8月28日撮影



真室川雄勝道路_工事状況写真⑤（終点側から起点側を望む）

令和8年8月18日撮影

