
E13 横堀道路　工事実施状況

令和7年5月版



横堀道路_工事状況写真①（起点側から終点側を望む）

令和7年5月20日撮影



横堀道路_工事状況写真②（起点側から終点側を望む）

令和7年5月27日撮影



横堀道路_工事状況写真③（起点側から終点側を望む）

令和7年5月27日撮影



横堀道路_工事状況写真④（終点側から起点側を望む）

令和7年5月20日撮影

