

平成24年度 不法投棄位置図
(長井出張所管内)



右岸 No.10 荒砥
高水敷通路脇
ビニールシートの飛散
6月21日確認



左岸 No.42+130 浅立
不法投棄
(家畜用飼料 10袋)
6月4日確認



左岸 No.54+30
置賜野川合流 上流
不法投棄(石材)
4月17日確認




左岸 No.54+20
置賜野川合流 上流
不法投棄(電子レンジ)
11月22日確認



左岸 No.73 掃出し
不法投棄
(建材2袋)
5月11日確認



左岸 No.23
横田尻 表法尻
不法投棄
(ドラム缶)
4月2日確認



左岸 No.45+100~120
五十川船着き場下流
左岸 No.46+50
五十川船着き場上流
不法投棄
(農業用資材、ビニールシート)
下流9月27日、上流10月18日確認



置賜白川右岸 No.8+30
時庭
家庭ゴミの投棄
(家庭ゴミ2袋)
9月19日確認



左岸 No.72
堀切道東第1樋管上流
家庭ゴミの投棄
(漬け物)
8月10日確認



左岸 No.8+100
荒砥橋
家庭ゴミの不法投棄
(コンビニ袋等)
10月15日確認



左岸 No.40
草岡川合流付近
裏法面、裏法尻
不法投棄
(ファンヒーター、野菜屑)
(じゅうたん)
4月2日確認




右岸 No.66+120
掃出 表法面
ゴミの散乱
(雑誌等)
8月14日確認




左岸 No.3
箕和田樋管 吐口水路脇
不法投棄
(塩ビ製波板)
4月5日確認



左岸 No.19+100
台ノ沢樋門付近 裏法尻
不法投棄
(ドラム缶)
7月2日確認



左岸 No.48
成田排水樋管吐口水路
付近
不法投棄
(漬け物桶、蛍光灯)
(タイヤ、テレビ剪定枝)
11月26日確認



左岸 No.57+60
上川原樋管下流
堤外側販路
自転車の乗り捨て
10月26日確認

