令和8年度　重要水防要注意区間調書

様式－3

河川名	距離標 河口からの距離	距離標 新庄距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 工事施工（箇所）	令和8年度評定 新堤防旧川跡（m）	令和8年度評定 陸閘（箇所）	令和7年度評定 工事施工（箇所）	令和7年度評定 新堤防旧川跡（m）	令和7年度評定 陸閘（箇所）	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度Aと R8評定のダブリ延長
最上川	41.1 41.2	(13.6) (13.7)	真柄 左岸	旧川跡 注最－①		150 0			150 0		警戒巡視			古口	戸沢村	最上南部流域治水出張所	0
	41.3	(13.8)	真柄 左岸	旧川跡 注最－②		50 0			50 0		警戒巡視	H10漏水実績 H11対策済み		古口	戸沢村		0
	42.7 42.9	(15.2) (15.4)	真柄 左岸	旧川跡 注最－③		200 0			200 0		警戒巡視			古口	戸沢村		0
	44.1 44.2	(16.6) (16.7)	蔵岡 左岸	旧川跡 注最－④		100 0			100 0		警戒巡視			古口	戸沢村		0
	44.5 45.1	(17.0) (17.6)	蔵岡 左岸	旧川跡 注最－⑤		430 0			430 0		警戒巡視	H9,H10漏水実績 H10～H11対策済み		古口	戸沢村		264
	45.3 45.7	(17.8) (18.2)	蔵岡 左岸	旧川跡 注最－⑥		330 0			330 0		警戒巡視			古口	戸沢村		330
	45.0 45.4	(17.5) (17.9)	津谷 右岸	旧川跡 注最－⑦		400 400			400 400		警戒巡視			古口	戸沢村		0
	45.6 45.7	(18.1) (18.2)	津谷 右岸	旧川跡 注最－⑧		100 100			100 100		警戒巡視			古口	戸沢村		0
	53.8 54.7	(26.3) (27.2)	清水 右岸	旧川跡 注最－⑨		910 0			910 0		警戒巡視	S44.S56漏水実績 H26対策済み		堀内	大蔵村		0
	計				0	2,670 500	0	0	2,670 500	0							594
最上小国川	1.4 1.5		白山 右岸	旧川跡 注最－⑩		100 0			100 0		警戒巡視	旧川跡 S48.S49.H6 L=100m施工		堀内	舟形町		0
	計				0	100 0	0	0	100 0	0							0
合計					0	2,770 500	0	0	2,770 500	0							594

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長
　　重複の優先順位は　工事施工→新堤防・旧川跡

令和8年度　重要水防要注意区間調書

様式－3

河川名	距離標 河口からの距離	距離標 新庄距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 工事施工（箇所）	令和8年度評定 新堤防 旧川跡（m）	令和8年度評定 陸閘（箇所）	令和7年度評定 工事施工（箇所）	令和7年度評定 新堤防 旧川跡（m）	令和7年度評定 陸閘（箇所）	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度Aと R8評定のダブリ延長
最上川	69.1	(41.6)	毒沢	旧川跡		170			170		警戒巡視			堀内	尾花沢市	大石田出張所	0
	69.4	(41.9)	左岸	注大－①		0			0								
	69.9	(42.4)	毒沢	旧川跡		200			200		警戒巡視			堀内	尾花沢市		0
	70.1	(42.6)	左岸	注大－②		0			0								
	82.2	(54.7)	川前	旧川跡		130			130		警戒巡視	旧川跡		大石田	大石田町		0
	82.4	(54.9)	左岸	注大－③		130			130			S61.8･H9.6実績					
	85.1	(57.6)	大石田	旧川跡		400			400		警戒巡視			大石田	大石田町		0
	85.5	(58.0)	右岸	注大－④		0			0								
	86.8	(59.3)	大石田	旧川跡		150			150		警戒巡視			大石田	大石田町		0
	87.0	(59.5)	右岸	注大－⑤		0			0								
	計				0	1,050	0	0	1,050	0							0
						130			130								
丹生川																	0
	計				0	0	0	0	0	0							0
						0			0								
合計					0	1,050	0	0	1,050	0							0
						130			130								

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

重複の優先順位は　工事施工→新堤防･旧川跡

令和8年度　重要水防要注意区間調書

様式－3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和8年度評定 工事施工（箇所）	令和8年度評定 新堤防旧川跡（m）	令和8年度評定 陸閘（箇所）	令和7年度評定 工事施工（箇所）	令和7年度評定 新堤防旧川跡（m）	令和7年度評定 陸閘（箇所）	対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所	重要度Aと R8評定のダブリ延長
鮭川	1.2 2.1	津谷 右岸	旧川跡 注鮭－①		700 700			700 700		警戒巡視	 S55～H7 L=700m施工		真木	戸沢村	鮭川出張所	0
	2.0 2.2	岩清水 左岸	旧川跡 注鮭－②		200 0			200 0		警戒巡視			真木	戸沢村		0
	2.6 4.1	岩清水 左岸	旧川跡 注鮭－③		980 0			980 0		警戒巡視	S50漏水実績 S54～H元 L=980m施工 H30側帯工事施工 L=400m施工		真木	戸沢村		0
	3.6 3.7	名高 右岸	旧川跡 注鮭－④		100 0			100 0		警戒巡視			真木	戸沢村		0
	4.9 5.2	名高 右岸	旧川跡 注鮭－⑤		250 0			250 0		警戒巡視			真木	戸沢村		0
	7.0 7.1	松坂 右岸	旧川跡 注鮭－⑥		100 100			100 100		警戒巡視			真木	戸沢村		0
	16.0 16.1	庭月 左岸	旧川跡 注鮭－⑦		100 100			100 100		警戒巡視			真木	鮭川村		0
	17.4 17.6	庭月 左岸	旧川跡 注鮭－⑧		246 246			246 246		警戒巡視			真木	鮭川村		0
	18.0 18.2	庭月 左岸	旧川跡 注鮭－⑨		150 150			150 150		警戒巡視			真木	鮭川村		0
	18.2 18.4	岩木 右岸	旧川跡 注鮭－⑩		150 150			150 150		警戒巡視			真木	鮭川村		0
	19.3 19.4	岩木 右岸	旧川跡 注鮭－⑪		100 100			100 100		警戒巡視			真木	鮭川村		0
	計			0	3,076 1,546	0	0	3,076 1,546	0							0
真室川	2.0 2.2	木の下 右岸	旧川跡 注鮭－⑫		200 0			200 0		警戒巡視	旧川跡 S52 L=200m施工		真室川	真室川町		0
	2.9 3.0	真室川 左岸	旧川跡 注鮭－⑬		110 0			110 0		警戒巡視	旧川跡　S50.8漏水実績 S52 L=110m施工		真室川	真室川町		0
	4.0 4.1	下高沢 右岸	旧川跡 注鮭－⑭		100 100			100 100		警戒巡視			真室川	真室川町		0
	計			0	410 100	0	0	410 100	0							0
金山川	0.8 0.9	新田平岡 左岸	旧川跡 注鮭－⑮		100 0			100 0		警戒巡視			平岡橋	真室川町		100
	1.1 1.2	新田平岡 左岸	旧川跡 注鮭－⑯		100 0			100 0		警戒巡視			平岡橋	真室川町		100
	計			0	200 0	0	0	200 0	0							200
合計				0	3,686 1,646	0	0	3,686 1,646	0							200

注）上段は評定延長、下段は重複を除いた延長
　　重複の優先順位は　工事施工→新堤防・旧川跡