令和７年８月１日更新


最上川水系鮭川流域の渇水状況

鮭川流域（国土交通省管理区間）において、河川巡視等による監視強化を図っています。

・鮭川の状況（写真）

① 令和７年５月２９日（融雪明け）・・・P3～P4 上段写真
② 令和７年７月３０日（渇水時）・・・・P3～P4 下段写真

鮭川流況写真撮影位置図



鮭川橋　上流状況



撮影年月日　：　令和　7　年　5　月　29　日
撮影場所　：　鮭川橋(上流)
真木水位　：　0.27m(近傍地点)



撮影年月日　：　令和　7　年　7　月　30　日
撮影場所　：　鮭川橋(上流)
真木水位　：　-0.43m(近傍地点)

鮭川橋　下流状況



撮影年月日　：　令和　7　年　5　月　29　日
撮影場所　：　鮭川橋(下流)
真木水位　：　0.27m(近傍地点)



撮影年月日　：　令和　7　年　7　月　30　日
撮影場所　：　鮭川橋(下流)
真木水位　：　-0.43m(近傍地点)