令和７年８月５日更新


# 最上川水系鮭川流域の渇水状況

鮭川流域（国土交通省管理区間）において、河川巡視等による監視強化を図っています。

・鮭川の状況（写真）

① 令和７年５月２９日（融雪明け）・・・P3～P4 上段写真
② 令和７年８月　４日（渇水時）・・・・P3～P4 下段写真

# 鮭川流況写真撮影位置図



# 上段:平常時　　下段:渇水時



**撮影年月日**　:　令和　7　年　5　月　29　日
**撮影場所**　:　鮭川橋(上流)
**真木水位**　:　0.27m



**撮影年月日**　:　令和　7　年　8　月　4　日
**撮影場所**　:　鮭川橋(上流)
**真木水位**　:　-0.41m

# 上段:平常時　　下段:渇水時



**撮影年月日**　:　令和　7　年　5　月　29　日
**撮影場所**　:　鮭川橋(下流)
**真木水位**　:　0.27m



**撮影年月日**　:　令和　7　年　8　月　4　日
**撮影場所**　:　鮭川橋(下流)
**真木水位**　:　-0.41m