令和７年８月２８日更新


最上川水系鮭川流域の渇水状況

鮭川流域（国土交通省管理区間）において、河川巡視等による監視強化を図っています。

・鮭川の状況（写真）

① 令和７年５月２９日（融雪明け）・・・P3～P4 上段写真
② 令和７年８月２６日（降雨後）・・・・P3～P4 下段写真

鮭川流況写真撮影位置図



上段:平常時　　下段:渇水時



撮影年月日　:　令和　7　年　5　月　29　日
撮影場所　:　鮭川橋(上流)
真木水位　:　0.27m



撮影年月日　:　令和　7　年　8　月　26　日
撮影場所　:　鮭川橋(上流)
真木水位　:　-0.06m

上段:平常時　　下段:渇水時



撮影年月日　:　令和　7　年　5　月　29　日
撮影場所　:　鮭川橋(下流)
真木水位　:　0.27m



撮影年月日　:　令和　7　年　8　月　26　日
撮影場所　:　鮭川橋(下流)
真木水位　:　-0.06m