

一般国道121号 湯野上バイパス 工事状況

湯野上バイパスの工事進捗状況

令和７年１２月１日時点






工　事　状　況

写真①（仮）２号橋付近（1）　R7. 11月



●（仮）２号橋の橋脚が概ね完成しました。引き続き、（仮）２号橋の橋台（赤丸部分）工事などを進めています。

写真②（仮）２号トンネル切羽　R7. 9月



●（仮）２号トンネルの切羽の状況です。湧水の対策などをしながら引き続きトンネル貫通に向け掘削工事を進めます。11月末時点の掘削延長は1，209．7mです。

写真③（仮）４号橋付近　R7. 11月



●（仮）４号橋の施工状況です。
上部工の架設が概ね完成し、引き続き、橋台との接続を進めます。

写真④（仮）5号橋付近　R7. 10月



●（仮）５号橋の上部工が11月に完成しました。引き続き、周辺の盛土を進めます。

写真⑤　R7. 10月



●本線の盛土工事を行いながら、町道栄富線の付け替え工事を行っています。

写真⑥　R7. 10月



●（仮）６号橋の施工状況です。床版工事が概ね終わり、周辺の盛土工事を進めています。

国土交通省 東北地方整備局 郡山国道事務所