記者発表資料

令和　６年　７月１０日
国　土　交　通　省
新　庄　河　川　事　務　所

安全利用点検を実施しました

～夏休み前に２４施設の点検、３箇所を改善～

最上川流域を管理する新庄河川事務所では、河川の水辺がスポーツやレクリエーション活動の場として多くの皆様に利用されていることをふまえ、夏休み前に船着場や河川公園などの河川管理施設、砂防施設２４施設を点検しました。

点検の結果、損傷などの問題のあった３箇所について、応急的措置を行うなど必要な対策をとっています。（添付資料を参照）

施設の利用にあたっては、安全に十分配慮されるようお願いします。

〇実施期間　　**令和６年６月２６日（水）～７月４日（木）**

〇点検者　　**各市町村役場、警察署、消防署、施設の管理者と合同で点検しました。**

＜利用にあたっての留意事項＞

河川等は、本来降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせています。利用の際は、利用者自らの責任により回避に努めていただく必要があります。

《発表記者会：新庄新聞放送記者会》

問い合わせ先	
国土交通省	国土交通省　東北地方整備局　新庄河川事務所　TEL 0233-22-0275 技術副所長（河川施設）　畑井（はたい）　言介（げんすけ）　（内線２０４） 技術副所長（砂防施設）　有路（ありじ）　央（ひさし）　（内線２０５） 管理課長　（河川施設）　古谷（ふるや）　和弘（かずひろ）　（内線３３１） 工務第二課長（砂防施設）　三浦（みうら）　英晃（ひであき）　（内線３２１）

【河川・全10施設の点検のうち、問題があった2箇所の対応】


河川名	市町村名	点検箇所名	問題のあった施設等	点検結果	応急的措置実施内容	今後の対応
				破損・損傷等不具合状況	措置内容	対応方針
最上川	大石田町	親水公園	大門前の階段	中央手すり中継ぎ目に隙間があり、手を挟む恐れがある	継ぎ目を合わせ、養生テープで固定	措置済み
最上川	大蔵村	船着場	船着場	注意喚起看板付近の雑草により、看板が見えない	雑草を除去	措置済み

■河川・点検で問題のあった箇所の処置状況

〇親水公園
　中央手すり継ぎ目を合わせ、養生テープで固定



〇船着場（渡船資料館）
　注意喚起看板付近に生えた雑草を除去



■河川・点検状況



鮭川出張所管内
水辺の楽校での点検状況



鮭川出張所管内
観音寺親水護岸での点検状況



大石田出張所管内
大石田船着場での点検状況



大石田出張所管内
親水公園での点検状況



最上南部流域治水出張所管内
船着場（渡船資料館）での点検状況




最上南部流域治水出張所管内
本合海水辺プラザでの点検状況

【砂防・全14施設の点検のうち、問題があった1箇所の対応】

河川名	市町村名	点検箇所名	問題のあった施設等	点検結果	応急的措置実施内容	今後の対応
				破損・損傷等不具合状況	措置内容	対応方針
戸沢川	鶴岡市砂川地内	戸沢川砂防堰堤	ワインパーク戸沢	看板裏に蜂の巣がつくられていた	蜂の巣を撤去	措置済み

■砂防・点検で問題のあった箇所の処置状況
○戸沢川砂防堰堤（ワインパーク戸沢）
看板裏にあった蜂の巣を撤去





■砂防・点検状況



立谷沢川流域
南部山村広場での点検状況



角川・銅山川流域
肘折砂防堰堤での点検状況



寒河江川流域
根子沢第2砂防堰堤での点検状況



赤川流域
ワインパーク戸沢での点検状況



鮭川流域
二の沢砂防堰堤での点検状況