記者発表資料

令 和 6 年　7 月 12 日
岩 手 河 川 国 道 事 務 所
北 上 川 ダ ム 統 合 管 理 事 務 所

夏休み前に水辺施設の点検を実施しました

～ 点検結果を公表します ～

岩手河川国道事務所ならびに北上川ダム統合管理事務所では、夏休みに一般利用者の増加が見込まれる河川、砂防、ダム施設、55 箇所の点検を関係機関と合同で実施しました。

その結果、7箇所で施設の損傷等が確認されましたが、7月8日までに補修・応急措置等の対応を実施いたしました。

水辺等での野外活動が活発になる時期ですが、安全には十分留意された上、利用下さるようお願いいたします。

■ **点検実施日**

６月２４日（月）～７月５日（金）

■ **点検者**

自治体、地元団体、河川管理者等

■ **点検結果**

詳細については、別紙をご参照下さい。

	点検箇所総数	直ちに処置した箇所数	一部立ち入り禁止等応急的措置をした箇所数	利用不可能な箇所数	利用者の自己責任において通常の利用が可能な箇所数
河 川	２２	4	0	0	２２
砂 防	3	1	0	0	3
ダ ム	３０	2	0	0	３０
合 計	５５	7	0	0	５５

〈発表記者会〉岩手県政記者クラブ、奥州市政記者クラブ、一関市政記者クラブ

問　　合　　せ　　先

【河川・砂防】国土交通省　岩手河川国道事務所

【河川】 河川管理課長　　柿崎（カキザキ） 憲勝（ノリカツ）　（直通:019-624-3281）

【砂防】 専門調査官　　髙橋（タカハシ） 誠（マコト）　（直通:019-624-3166）

【ダム】国土交通省　北上川ダム統合管理事務所

【ダム】 管理第一課長　　川原（カワハラ） 浩喜（ヒロキ）　（直通：019-643-7971）

安全利用点検結果一覧表（夏休み前）

【岩手河川国道事務所（河川・砂防）】

No.	出張所名等	河川名	点検箇所	点検結果	点検日
1	盛岡出張所	中津川	【河川公園】(中の橋右岸下流) 盛岡市内丸地先	異常なし	7月1日
2		北上川	【盛岡地区水辺プラザ(三川合流地点）及び木伏緑地】 盛岡市大沢川原地先	異常なし	
3		北上川	【盛岡地区水辺プラザ】(津志田地区・都南大橋付近) 盛岡市向中野地先	異常なし	
4		北上川	【石鳥谷水辺プラザ】(大正橋付近) 石鳥谷町好地地先	異常なし	
5		北上川	【紫波地区水辺プラザ】(紫波橋付近) 紫波町桜町下川原地先	異常なし	
6	水沢出張所	北上川	【船着場】(花巻南大橋下流右岸) 花巻市東十二丁目地先	異常なし	7月3日
7		北上川	【河川公園】(朝日橋付近右岸) 花巻市里川口地先	階段工に支障となるツルと草の繁茂あり	
8		北上川	【花巻水辺プラザ】(イギリス海岸右岸) 花巻市下小舟渡地先	異常なし	
9		猿ヶ石川	【町井水辺プラザ】(東和大橋左岸) 花巻市東和町町井地先	異常なし	
10		猿ヶ石川	【南成島水辺プラザ 】(毘沙門橋左岸) 花巻市東和町南成島地先	異常なし	
11		北上川	【河川公園 】(大曲橋上流右岸) 奥州市前沢白山地先	階段工に雑草の繁茂あり	7月5日
12		北上川	【水沢水辺プラザ】(藤橋付近右岸) 奥州市水沢姉体地先	階段工の鉄平石に破損あり 階段手摺に破損あり	
13		北上川	【河川公園】(藤橋下流左岸) 奥州市水沢鶴城地先	異常なし	
14		広瀬川	【江刺北上川水辺の楽校】(桜木橋上流左岸) 奥州市江刺下河原地先	注意喚起看板が雑草に覆われている	
15		北上川	【北上水辺プラザ】(展勝地付近左岸) 北上市立花地先	異常なし	
16		北上川	【低水護岸】(珊瑚橋下流右岸) 北上市川岸地先	異常なし	
17	一関出張所	北上川	【平泉地区水辺プラザ】 西磐井郡平泉町平泉地先	異常なし	7月4日
18		磐井川	【一関地区水辺プラザ】 一関市狐禅寺地先	異常なし	
19		磐井川	【磐井川緑地河川公園】 一関市青葉一丁目地先	異常なし	
20		北上川	【川崎防災ステーション船着場】 一関市川崎町薄衣地先	異常なし	
21			【川崎地区水辺プラザ】 一関市川崎町薄衣地先	異常なし	
22		北上川	【一関遊水地展望台】 一関市舞川地内	異常なし	
23	砂防	葛根田川	【葛根田川第１砂防堰堤】(玄武風柳亭付近) 雫石町長山地内	危険啓発看板の劣化	7月5日
24		松川	【西根床固工群】(岩手山焼走り国際交流村付近) 八幡平市平笠地内	異常なし	
25		松川	【松川第１砂防堰堤】 八幡平市松尾寄木地内	異常なし	

点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（水沢出張所）

■河川公園（朝日橋付近右岸）
　階段のツル繁茂→　除去　【７／４実施】





■河川公園（朝日橋付近右岸）
　階段の雑草繁茂→　除去　【７／４実施】





■河川公園（大曲橋上流右岸）
階段工に雑草の繁茂　→　除去【7/８実施】





点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（水沢出張所）

■水沢水辺プラザ（藤橋付近右岸）
　階段の破損（道の駅）→　モルタルにて補修　【７／８実施】





■水沢水辺プラザ（藤橋付近右岸）
　階段手摺の破損（道の駅）→　補修　【７／８実施】





■江刺北上川水辺の楽校（桜木橋上流左岸）
　注意喚起看板が雑草に覆われている　→　看板周辺の除草　【７／８実施】





点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（砂防）

■【葛根田川第１砂防堰堤】
　危険啓発看板の劣化→　再設置





点検結果一覧表（夏休み前）

【北上川ダム統合管理事務所（ダム）】


No.	ダム名	点検箇所	点検結果	点検実施日
1	四十四田ダム	ダムサイト地区 （盛岡市上田字松屋敷地先）	異常なし	6月28日
2		柳平水辺公園地区 （盛岡市川又地先）	親水護岸の擬木柵のボルトの緩み（7月2日対応済） 倉庫の屋根に蜂の巣（7月2日対応済）	
3		松園水辺公園地区（遊歩道含む） （盛岡市上田字小鳥沢地先）	遊歩道幅木の浮き上がり（7月2日対応済） 測量杭の浮き上がり（7月2日対応済）	
4	御所ダム	御所ダム管理所構内 （盛岡市繋字山根地先）	異常なし	7月2日
5		塩ヶ森水辺園地 （岩手郡雫石町繋地先）	異常なし	
6		ファミリーランド （岩手郡雫石町西安庭地先）	異常なし	
7		矢櫃地区水辺園地 （岩手郡雫石町西安庭地先）	異常なし	
8		つなぎ多目的運動場（除園地） （盛岡市繋字除キ地先）	異常なし	
9		県営漕艇場 （盛岡市繋除キ地先）	異常なし	
10		繋大橋南園地 （盛岡市繋地先）	異常なし	
11	田瀬ダム	柏木平地区【河川公園】 （遠野市宮守町地先）	異常なし	7月4日
12		向田瀬地区【ヨットハーバー】 （花巻市東和町田瀬地先）	異常なし	
13		白土地区【旧あやめ園】 （花巻市東和町田瀬地先）	異常なし	
14		白土地区【親水公園】 （花巻市東和町田瀬地先）	異常なし	
15		横峰地区【オートキャンプ場】 （花巻市東和町田瀬地先）	異常なし	
16		横峰地区【釣り公園】 （花巻市東和町田瀬地先）	異常なし	
17		ダムサイト地区【展望広場】 （花巻市東和町田瀬地先）	異常なし	
18	湯田ダム	耳取公園 （和賀郡西和賀町耳取地先）	異常なし	6月24日
19		廻戸つり公園 （和賀郡西和賀町無地内地先）	異常なし	
20		錦秋湖川尻総合公園 （和賀郡西和賀町川尻地先）	異常なし	
21		川尻公園（川尻小公園） （和賀郡西和賀町川尻地先）	異常なし	
22		焼地台公園 （和賀郡西和賀町間木野地先）	異常なし	
23		湯本湖岸公園 （和賀郡西和賀町湯本地先）	異常なし	
24		湯田ダム堤体天端周辺 （和賀郡西和賀町杉名畑地先）	異常なし	
25	胆沢ダム	胆沢 ダム堤体天端 （奥州市胆沢若柳字横岳前山地先）	異常なし	7月5日
26		奥州湖眺望台 （奥州市胆沢若柳字横岳東前川山地先）	異常なし	
27		馬留広場 （奥州市胆沢若柳字馬留地先）	異常なし	
28		奥州いさわカヌー競技場 （奥州市胆沢若柳字小松谷木地先）	異常なし	
29		石渕広場 （奥州市胆沢若柳字尿前地先）	異常なし	
30		おろせ広場 （奥州市胆沢若柳字東下嵐江地先）	異常なし	

点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（四十四田ダム）】

【柳平水辺公園】

■擬木柵護岸のボルトの緩みを締め直し。（7月2日対応済）



■蜂の巣の駆除。（7月2日対応済）



【松園水辺公園】

■遊歩道幅木の再設置。（7月2日対応済）



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（四十四田ダム）】

【松園水辺公園】

■測量杭の打ち込み。（7月2日対応済）

