国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

令和６年７月１８日
秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所
能代河川国道事務所
成瀬ダム工事事務所
鳥海ダム工事事務所
玉 川 ダ ム 管 理 所

夏休み前に河川公園等の一斉点検を実施しました！

～不具合のあった施設については、改善処置を行いました～

秋田県内の国土交通省の事務所・ダム管理所では、河川やダム周辺がレクリエーション活動の場などとして多くのみなさまに利用される河川公園、ダム工事現場の見学展望台などの水辺の施設について、安心・安全に利用できるように施設管理者等と安全利用点検を実施しました。

河川公園やダム湖など３６施設で点検を行った結果、６施設６箇所で補修等が必要な箇所が確認され、応急処置等を含む改善処置を行いました。

○点検内容

陥没等損傷部への転落、施設の破損等による転倒の恐れ、手摺り等の破損状況、危険性の注意喚起などについて、目視・指触などにより行いました。

○点検実施日・実施場所

別紙をご参照ください。

○点検結果

詳細については、別紙をご参照ください。

事務所（管理所）名	点検施設数	不具合等発見	
		施設数	箇所数
秋田河川国道事務所	９	０	０
湯沢河川国道事務所	９	３	３
能代河川国道事務所	１１	２	２
成瀬ダム工事事務所	２	０	０
鳥海ダム工事事務所	１	０	０
玉 川 ダ ム 管 理 所	４	１	１

〈記者発表会：秋田県政記者会〉

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所　℡ ０１８－８６４－２２９０

	なりた　まさき	
副　所　長	成　田　正　喜	（内線２０４）
	あべ　まさあき	
河川管理課長	阿　部　政　昭	（内線３３１）

湯沢河川国道事務所　℡ ０１８３－７３－５３４０

	いわさわ　ひろあき	
副　所　長	岩　沢　博　章	（内線２０４）
	さかい　こう	
【河川】河川管理課長	酒　井　公	（内線３３１）
	ほづみ　かおる	
【砂防】流域治水課長	穂　積　薫	（内線３５１）

能代河川国道事務所　℡ ０１８５－７０－１２４６

	おやまだ　ひとし	
副　所　長	小 山 田　等	（内線２０４）
	くどう　かずし	
【河川】河川管理課長	工　藤　一　志	（内線３３１）
	なりた　まさあき	
【ダム】技術情報管理官	成　田　雅　昭	（内線３０４）

成瀬ダム工事事務所　℡ ０１８２－２３－８４５０

	すがわら たかゆき	
副　所　長	菅　原　崇　之	（内線２０４）
	やまうち じゅんいち	
工 務 課 長	山　内　純　一	（内線３１１）

鳥海ダム工事事務所　℡ ０１８４－２３－５１２０

	さとう　ひでき	
副　所　長	佐　藤　秀　樹	（内線２０４）
	いいの　しゅんいち	
工 務 課 長	飯　野　俊　一	（内線３１１）

玉川ダム管理所　℡ ０１８７－４９－２１７０

	えんどう　としひこ	
所　長	遠　藤　俊　彦	（内線２０１）
	みずき　ふみひこ	
管 理 係 長	水　木　文　彦	（内線３３２）

【別紙】　　**秋田河川国道事務所**

〈雄物川下流〉　秋田河川国道事務所　茨島出張所管内

点検日　　令和6年7月3日　　（水）

実施場所（対象施設）	河川名	点検結果	対応状況
秋田市　①茨島河川公園	雄物川	異常なし	
秋田市　②茨島船着場	雄物川	異常なし	
秋田市　③妙法船着場	雄物川	異常なし	
秋田市　④種沢船着場	雄物川	異常なし	

なお、船着き場につきましては7月9日からの降雨のため塵芥が堆積しております。撤去完了までは、注意してご利用ください。

〈子　吉　川〉　秋田河川国道事務所　子吉川出張所管内

点検日　　大雨のため令和6年7月11日に実施

実施場所（対象施設）	河川名	点検結果	対応状況
由利本荘市　①西滝沢水辺プラザ	子吉川	異常なし	
由利本荘市　②ゆりさくら公園	子吉川	異常なし	
由利本荘市　③せせらぎパーク	子吉川	**施設に異常はありません。** なお7月9日からの降雨のため塵芥が広範囲にわたり堆積しております。撤去完了までは、足下等に注意してご利用ください。	
由利本荘市　④友水公園（アクアパル）	子吉川	異常なし	
由利本荘市　⑤田頭河川運動公園	子吉川	異常なし	

湯沢河川国道事務所

〈雄物川上流〉　湯沢河川国道事務所　大曲出張所管内

点検日　　令和6年7月2日　　（火）

実施場所（対象施設）	河川名	点検結果	対応状況
大仙市　①川港親水公園	雄物川	ベンチの破損、木の枝の通路への張り出し	ベンチを撤去し、木の枝は剪定しました
大仙市　②中川原コミュニティ公園	雄物川	異常なし	
大仙市　③水辺の楽校	玉川	異常なし	

〈雄物川上流〉　湯沢河川国道事務所　十文字出張所管内

点検日　　令和6年7月3日　　（水）

実施場所（対象施設）	河川名	点検結果	対応状況
横手市　①古内運動場	皆瀬川	木の枝の通路への張り出し	枝を剪定しました
湯沢市　②松ノ木河川公園	雄物川	異常なし	
横手市　③雄物川河川公園	雄物川	異常なし	

〈砂　　防〉　湯沢河川国道事務所　秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内

点検日　　大雨のため令和6年7月8日に実施

実施場所（対象施設）	河川名	点検結果	対応状況
仙北市　①生保内川遊砂地大暗渠堰堤	生保内川	異常なし	
仙北市　②小先達川第一砂防堰堤	小先達川	遊歩道部で排水閉塞による水溜まりを確認	排水作業により水溜まりを解消
仙北市　③水沢第２砂防堰堤	小先達川	異常なし	

湯沢河川国道事務所

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

〈 処 置 前 〉　　〈 処 置 後 〉

〈大仙市：川港親水公園（雄物川）〉



ベンチの破損



ベンチを撤去しました

〈横手市：古内運動場（皆瀬川）〉



木の枝の通路への張り出し



木の枝を剪定しました

〈仙北市：小先達川第一砂防堰堤（小先達川）〉



遊歩道部で排水閉塞による水溜まりを確認



排水作業により水溜まりを解消

能代河川国道事務所

〈米代川〉 能代河川国道事務所　二ツ井出張所管内

点検日　　令和6年7月3日　　（水）

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況
能代市	①落合地区（ボートヤード）	米代川	異常なし	
能代市	②中川原地区（桧山川運河浄化施設、中川原地区桜づつみ）	米代川	異常なし	
能代市	③二ツ井町荷上場地区（二ツ井地区桜づつみ）	米代川	異常なし	
能代市	④二ツ井町小繋地区（道の駅ふたつい　川の駅エリア）	米代川	防護柵の損傷や流木、土砂等の堆積がありました	防護柵を修繕し流木、土砂の撤去をしました

〈米代川〉 能代河川国道事務所　鷹巣出張所管内

点検日　　令和6年7月4日　　（木）

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況
北秋田市	①鷹巣地区（北秋田市河川公園）	米代川	異常なし	
大館市	②外川原地区（外川原河川敷公園）	米代川	異常なし	
大館市	③根下戸地区（根下戸地区河川公園）	米代川	異常なし	
大館市	④比内町扇田地区（扇田地区米代川河川緑地）	米代川	異常なし	

〈森吉山ダム〉 能代河川国道事務所　森吉山ダム管理支所

点検日　　令和6年7月2日　　（火）

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況
北秋田市	①広報館及びダム堤体右岸	小又川（森吉四季美湖）	車止め反射材が劣化により剥がれてました	反射材を張り直しました
北秋田市	②森吉山大橋広場	小又川（森吉四季美湖）	異常なし	
北秋田市	③様田公園周辺	小又川（森吉四季美湖）	異常なし	

能代河川国道事務所

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

〈 処 置 前 〉　　〈 処 置 後 〉

〈能代市：道の駅ふたつい　川の駅エリア（米代川）〉



防護柵の破損



防護柵を修繕しました

〈北秋田市：広報館及びダム堤体右岸（小又川）〉



反射材の剥がれ



反射材を張り直しました

成瀬ダム工事事務所

〈成瀬ダム〉 成瀬ダム工事事務所

点検日　　令和6年7月3日　　（水）

実施場所（対象施設）	河川名	点検結果	対応状況
東成瀬村　①成瀬ダム「上流展望台」	成瀬川	異常なし	
東成瀬村　②成瀬ダム「右岸展望広場」	成瀬川	異常なし	

鳥海ダム工事事務所

〈鳥海ダム〉鳥海ダム工事事務所

点検日　　令和6年7月10日　　（水）

実施場所（対象施設）	河川名	点検結果	対応状況
由利本荘市　①鳥海ダム「展望所」	子吉川	異常なし	

玉川ダム管理所

〈玉川ダム〉 玉川ダム管理所

点検日　　大雨のため令和6年7月16日に実施

実施場所（対象施設）	河川名	点検結果	対応状況
仙北市　①ダムサイト上流地区	玉川 （宝仙湖）	異常なし	
仙北市　②ダムサイト下流地区	玉川 （宝仙湖）	野球場フェンスの破損（ぐらつき）	トラロープで固定し応急処置を実施しました
仙北市　③岩ノ目公園	玉川 （宝仙湖）	異常なし	
仙北市　④戸瀬公園	玉川 （宝仙湖）	異常なし	

玉川ダム管理所

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

〈 処 置 前 〉　　〈 処 置 後 〉

〈仙北市：ダムサイト下流地区〉



野球場フェンスの破損（ぐらつき）



トラロープで固定し応急処置を実施しました