記者発表資料

令和７年７月１０日
国　土　交　通　省
新 庄 河 川 事 務 所

水辺の安全利用点検を実施しました

～夏休み前に２４施設の点検、１箇所を改善～

最上川中流域を管理する新庄河川事務所では、河川の水辺がスポーツやレクリエーション活動の場として多くの皆様に利用されていることを踏まえ、夏休み前に船着場や河川公園などの河川親水施設、砂防施設２４施設を点検しました。

点検の結果、損傷などの問題のあった１箇所について、応急的措置を行うなど必要な対策をとっています。

施設の利用にあたっては、安全に十分配慮されるようお願いします。

〇実施期間　　**令和７年６月３０日（月）～７月３日（木）**

〇点検者　　**各市町村役場、警察署、消防署、施設の管理者及び河川管理者・砂防指定地管理者が合同で点検しました。**

＜利用にあたっての留意事項＞

河川は、どなたでも自由に利用できますが、自然の一部でもあります。安全には十分ご留意のうえ、利用していただくようお願いいたします。

《発表記者会：新庄新聞放送記者会》

問い合わせ先	
国土交通省	国土交通省　東北地方整備局　新庄河川事務所　TEL 0233-22-0251 技術副所長　（河川施設）　花田（はなだ）　一二（かつじ）　（内線２０４） 技術副所長　（砂防施設）　有路（ありじ）　央（ひさし）　（内線２０５） 管理課長　（河川施設）　柴田（しばた）　敏明（としあき）　（内線３３１） 工務第二課長（砂防施設）　三浦（みうら）　英晃（ひであき）　（内線３２１）

【河川・砂防　全24施設の点検のうち、問題があった1箇所の対応】

河川名	市町村名	点検箇所名	問題のあった施設等	点検結果 破損・損傷等不具合状況	応急的措置実施内容 措置内容	今後の対応 対応方針
真室川	真室川町	真室川防災ステーション施設	左岸修景階段	修景階段に貼られた鉄平石の浮き・はがれ	鉄平石の浮き・はがれを回収	措置済

■点検で問題のあった箇所の措置状況

○真室川防災ステーション施設　修景階段の浮き・はがれの鉄平石の回収



（措置前）



（措置後）

■河川親水施設　点検状況



大石田川出張所管内
大石田船着場での点検状況



大石田出張所管内
横山特殊堤での点検状況



鮭川出張所管内
真室川防災ステーションでの点検状況



最上南部流域治水出張所管内
本合海船着場の点検状況

■砂防施設　点検状況



立谷沢川流域
六渕砂防堰堤（南部山村広場）での点検状況



立谷沢川流域
立谷沢川流路工（ｼﾝﾌｫﾆｰ広場）での点検状況



角川・銅山川流域
肘折砂防堰堤（肘折源泉公園）での点検状況



寒河江川流域
根子川第2砂防堰堤での点検状況



赤川流域
戸沢川砂防堰堤（ﾜｲﾝﾊﾟｰｸ戸沢）での点検状況



鮭川流域
二の沢砂防堰堤(及位ｺﾐｭﾆﾃｨ広場)での点検状況