国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Press Release

令和　7年　7月17日
秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所
能代河川国道事務所
成瀬ダム工事事務所
鳥海ダム工事事務所
玉川ダム管理所

夏休み前に河川公園等の一斉点検を実施しました

～不具合のあった施設については、改善処置を行いました～

秋田県内の国土交通省の事務所・ダム管理所では、河川やダム周辺がレクリエーション活動の場として多くの方々に利用されていることから、河川公園などの水辺の施設について、安心・安全に利用できるように施設管理者等と安全利用点検を実施しました。
河川公園やダム湖など35施設で点検を行った結果、5施設8箇所で補修等が必要な箇所が確認され、応急処置等を含む改善処置を行いました。

〇点検内容
陥没等損傷部への転落、施設の破損等による転倒の恐れ、手摺り等の破損状況、危険性の注意喚起などについて、目視・指触などにより行いました。

〇点検実施日・実施場所
別紙をご参照ください。

〇点検結果
詳細については、3ページ以降を参照ください。

事務所（管理所）名	点検施設数	不具合等発見	
		施設数	箇所数
秋田河川国道事務所	8	1	1
湯沢河川国道事務所	9	1	3
能代河川国道事務所	11	2	2
成瀬ダム工事事務所	2	0	0
鳥海ダム工事事務所	1	1	2
玉川ダム管理所	4	0	0
計	35	5	8

〈発表記者会：秋田県政記者会〉

問い合わせは2ページのとおり

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所　電話018－864－2290

副所長　木村（きむら）　博英（ひろひで）

河川管理課長　阿部（あべ）　政昭（まさあき）

湯沢河川国道事務所　電話0183－73－5340

副所長　岩沢（いわさわ）　博章（ひろあき）

【河川】 河川管理課長　榎（えのき）　清和（きよかず）

【砂防】 流域治水課長　穂積（ほづみ）　薫（かおる）

能代河川国道事務所　電話0185－70－1246

副所長　郡山（こおりやま）　秀樹（ひでき）

【河川】 河川管理課長　斉藤（さいとう）　健（けん）

【ダム】 技術情報管理官　小田桐（おだぎり）　匠（たくみ）

成瀬ダム工事事務所　電話0182－23－8450

副所長　釜台（かまだい）　健（たけし）

用地課長　三浦（みうら）　智人（ともひと）

鳥海ダム工事事務所　電話0184－23－5120

副所長　佐藤（さとう）　秀樹（ひでき）

工務課長　和田（わだ）　周（しゅう）

玉川ダム管理所　電話0187－49－2170

所　長　遠藤（えんどう）　俊彦（としひこ）

管理係長　水木（みずき）　文彦（ふみひこ）

点検結果

秋田河川国道事務所

点検実施日：令和7年7月7日	雄物川下流：茨島出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
秋田市	①水辺の広場	雄物川	異常なし		
秋田市	②茨島河川公園	雄物川	ベンチの破損	破損ベンチを撤去しました。	
秋田市	③茨島船着場	雄物川	異常なし		

点検実施日：令和7年7月9日	子吉川：子吉川出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
由利本荘市	①西滝沢水辺プラザ	子吉川	異常なし		
由利本荘市	②ゆりさくら公園	子吉川	異常なし		
由利本荘市	③せせらぎパーク	子吉川	異常なし		
由利本荘市	④友水公園（アクアパル）	子吉川	異常なし		
由利本荘市	⑤田頭河川運動公園	子吉川	異常なし		

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

秋田河川国道事務所

処　置　前

処　置　後

〈秋田市：茨島河川公園（雄物川下流）〉



●ベンチの破損



○破損ベンチを撤去しました

点検結果

湯沢河川国道事務所

点検実施日：令和7年7月7日	雄物川上流：大曲出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
大仙市	①川港親水公園	雄物川	異状なし		
大仙市	②中川原コミュニティ公園	雄物川	異状なし		
大仙市	③水辺の楽校	玉川	異状なし		

点検実施日：令和7年7月8日	雄物川上流：十文字出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
横手市	①古内運動場	皆瀬川	異状なし		
湯沢市	②松ノ木河川公園	雄物川	異状なし		
横手市	③雄物川河川公園	雄物川	異状なし		

点検実施日：令和7年7月9日	砂　防：秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
仙北市	①生保内川遊砂地大暗渠堰堤	生保内川	異状なし		
仙北市	②小先達川第一砂防堰堤	小先達川	（補修等）3箇所	別添のとおり	
仙北市	③水沢第2砂防堰堤	小先達川	異状なし		

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

湯沢河川国道事務所

処　置　前

〈仙北市：小先達川第１砂防堰堤（小先達川）〉



●立ち入り防止ロープ緩み

処　置　後



〇ロープ張り直し

〈仙北市：小先達川第１砂防堰堤（小先達川）〉



●遊歩道 倒木確認



〇倒木撤去

〈仙北市：小先達川第１砂防堰堤（小先達川）〉



●人が入る危険があるスペース確認



〇追加立入防止柵設置

点検結果

能代河川国道事務所

点検実施日：令和7年7月7日	米代川：二ツ井出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
能代市	①落合地区（ボートヤード）	米代川	異状なし		
能代市	②中川原地区（桧山川運河浄化施設、中川原地区桜づつみ）	米代川	手摺り破損	トラロープで応急措置を実施しました。	
能代市	③二ツ井町荷上場地区（二ツ井地区桜づつみ）	米代川	異状なし		
能代市	④二ツ井町小繋地区（道の駅ふたつい川の駅エリア）	米代川	異状なし		

点検実施日：令和7年7月9日	米代川：鷹巣出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
北秋田市	①鷹巣地区（北秋田市河川公園）	米代川	異状なし		
大館市	②外川原地区（外川原河川敷公園）	米代川	異状なし		
大館市	③根下戸地区（根下戸地区河川公園）	米代川	異状なし		
大館市	④比内町扇田地区（扇田地区米代川河川緑地）	米代川	異状なし		

点検実施日：令和7年7月9日	森吉山ダム：森吉山ダム管理支所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
北秋田市	①森吉山ダム広報館（しきみん）及びダム堤体右岸	小又川（森吉四季美湖）	広報館のデッキ部木材部分の沈み・浮き。	つまずき等防止のため三角コーンを設置しました。	準備が整いしだい補修します。
北秋田市	②森吉山大橋広場	小又川（森吉四季美湖）	異状なし		
北秋田市	③様田（四季美湖畔）公園周辺	小又川（森吉四季美湖）	異状なし		

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

能代河川国道事務所

処　置　前

〈能代市：桧山川運河浄化施設（米代川）〉




●手摺りの破損

処　置　後



〇トラロープで応急措置を実施しました。

〈北秋田市：森吉山ダム管理支所広報館デッキ部〉



●広報館のデッキ部　木材部分の沈み・浮き



〇つまずき等防止のため三角コーンを設置しました。準備が整いしだい補修します。

点検結果

成瀬ダム工事事務所

点検実施日：令和7年7月8日

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
東成瀬村	①成瀬ダム「上流展望台」	成瀬川	異状なし		
東成瀬村	②成瀬ダム「右岸展望台」	成瀬川	異状なし		

鳥海ダム工事事務所

点検実施日：令和7年7月11日

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
由利本荘市	①鳥海ダム「展望所」	子吉川	駐車場フェンスのトラロープのたるみがありました。	駐車場フェンスのトラロープを張り直しました。	
			単管柵の高さが１１０cm以下の箇所がありました。	単管柵の高さを１１０cm以上に調整を行いました。	

玉川ダム管理所

点検実施日：令和7年7月11日

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
仙北市	①ダムサイト上流地区	玉川（宝仙湖）	異状なし		
仙北市	②ダムサイト下流地区	玉川（宝仙湖）	異状なし		
仙北市	③岩ノ目公園	玉川（宝仙湖）	異状なし		
仙北市	④戸瀬公園	玉川（宝仙湖）	異状なし		

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

鳥海ダム工事事務所

処　置　前	処　置　後
	
●トラロープが垂れ下がっている	○トラロープの張り直ししました。
	
●単管柵の高さが110cm以下	○単管柵の高さが110cm以上に調整しました。