国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Press Release

令和８年２月２７日
秋田河川国道事務所

一般国道７号　追分横断歩道橋の通行止め解除について

一般国道７号　追分横断歩道橋（秋田県秋田市下新城中野　地内）に、上り線を走行中の車両が接触する事故が発生し通行止めを行っておりましたが、応急復旧及び現地点検の結果、横断歩道橋の通行が可能であることを確認したため、「２月２７日　午前７時３０分」に通行止めを解除しました。

なお、応急復旧での通行となるため、横断歩道橋の通行帯が一部狭くなっておりますので、ご通行の際には十分ご注意ください。

今後、橋桁部の損傷箇所については、本復旧工事を予定しております。

１．通行規制解除箇所

位　置：一般国道７号　追分横断歩道橋【秋田県秋田市下新城中野地内（281.79kp）】

位置図





出典：国土地理院地図に追記して掲載

〈発表記者会:秋田県政記者会〉

＜問い合わせ先＞
国土交通省　東北地方整備局　秋田河川国道事務所
副所長　長濱谷（ながはまや）　和典（かずのり）　電話:018-823-4167（内線 205）

国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Press Release

令和 8 年 2 月 27 日
秋田河川国道事務所

追分横断歩道橋の詳細図



【横断歩道橋通行帯の状況】



通行帯が一部狭くなっていますのでご通行の際は、十分ご注意ください。