国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Press Release

令和　８年　４月２８日
秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所
能代河川国道事務所
成瀬ダム工事事務所
玉川ダム管理所

GW前に河川公園等の一斉点検を実施しました

～不具合のあった施設については、改善処置を行いました～

秋田県内の国土交通省の事務所・ダム管理所では、河川やダム周辺がレクリエーション活動の場として多くの方々に利用される河川公園などの水辺の施設について、安心・安全に利用できるように施設管理者等と安全利用点検を実施しました。
河川公園やダム湖など点検対象35施設（うち5箇所は積雪のため後日実施）で点検を行った結果、11施設16箇所で補修等が必要な箇所が確認され、応急処置等を含む改善処置を行いました。

〇点検内容
陥没等損傷部への転落、施設の破損等による転倒の恐れ、手摺り等の破損状況、危険性の注意喚起などについて、目視・指触などにより行いました。

〇点検実施日・実施場所
別紙をご参照ください。

〇点検結果
詳細については、別紙2以降を参照ください。

事務所（管理所）名	点検施設数	不具合等発見	
		施設数	箇所数
秋田河川国道事務所	9	2	3
湯沢河川国道事務所	8	7	11
	1	積雪のため後日実施します	
能代河川国道事務所	11	1	1
成瀬ダム工事事務所	2	積雪のため後日実施します	
玉川ダム管理所	2	1	1
	2	積雪のため後日実施します	
計	35	11	16

〈発表記者会：秋田県政記者会〉
問い合わせは2ページのとおり

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所　　電話018－864－2290

副所長　　木村（きむら）　博英（ひろひで）

河川管理課長　　佐藤（さとう）　成人（なると）

湯沢河川国道事務所　　電話0183－73－5340

副所長　　齊藤（さいとう）　勝博（まさひろ）

【河川】 河川管理課長　　松橋（まつはし）　謙吾（けんご）

【砂防】 流域治水課長　　高橋（たかはし）　宏実（ひろみ）

能代河川国道事務所　　電話0185－70－1246

副所長　　郡山（こおりやま）　秀樹（ひでき）

【河川】 河川管理課長　　斉藤（さいとう）　健（けん）

【ダム】 技術情報管理官　　大山（おおやま）　幸裕（ゆきひろ）

成瀬ダム工事事務所　　電話0182－23－8450

副所長　　釜台（かまだい）　健（たけし）

用地課長　　伊藤（いとう）　洋（ひろし）

玉川ダム管理所　　電話0187－49－2170

所　長　　成田（なりた）　正喜（まさき）

専門調査官　　松尾（まつお）　博人（ひろと）

点検結果

秋田河川国道事務所

点検実施日：　令和8年4月17日（金）	雄物川下流：茨島出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
秋田市	①水辺の広場	雄物川	枝の張りだし	枝払いをしました。	
			テーブルの損傷	補修しました。	
秋田市	②寿町運動広場・割山散策路	雄物川	トラロープの劣化	トラロープを張り替えました。	
秋田市	③仁井田運動広場	雄物川	異常なし		
秋田市	④三角沼河川敷地（旧三角沼公園）	雄物川	異常なし		

点検実施日：　令和8年4月16日（木）	子吉川：子吉川出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
由利本荘市	①西滝沢水辺プラザ	子吉川	異常なし		
由利本荘市	②ゆりさくら公園	子吉川	異常なし		
由利本荘市	③せせらぎパーク	子吉川	異常なし		
由利本荘市	④友水公園（アクアパル）	子吉川	異常なし		
由利本荘市	⑤田頭河川運動公園	子吉川	異常なし		

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

秋田河川国道事務所

処　置　前

処　置　後

〈秋田市：水辺の広場（雄物川下流）〉



●遊歩道へ枝が張りだしている



○枝払い（伐採）をしました。

〈秋田市：水辺の広場（雄物川下流）〉



●テーブルの板の破損



●テーブルの板を補修しました。

〈秋田割山散策路（雄物川）〉



●通路のトラロープの劣化



○トラロープを張り替えました

点検結果

湯沢河川国道事務所

点検実施日：　令和8年4月15日（水）	雄物川上流：大曲出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
大仙市	①川港親水公園	横手川	倒木の恐れ	伐採しました。	
大仙市	②中川原コミュニティ公園	雄物川	倒木、路肩の破損	倒木撤去、土嚢袋等による養生をしました。	
大仙市	③水辺の楽校	玉川	石積階段の破損	破損箇所補修しました。	

点検実施日：　令和8年4月15日（水）	雄物川上流：十文字出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
横手市	①古内運動場	皆瀬川	落枝	落枝撤去しました。	
湯沢市	②松ノ木河川公園	雄物川	異常なし		
横手市	③雄物川河川公園	雄物川	折れ枝落下の恐れ	折れ枝を除去しました。	

点検実施日：　令和8年4月15日（水）	砂防：秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
仙北市	①生保内川遊砂地大暗渠堰堤	生保内川	倒木、落枝	倒木・落枝撤去しました。	
仙北市	②小先達川第1砂防堰堤	小先達川	枝による通行支障	枝払いをしました。	
仙北市	③水沢第2砂防堰堤	小先達川	積雪のため後日実施		

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

湯沢河川国道事務所

処　置　前　　処　置　後

〈大仙市：中川原コミュニティ公園（雄物川）〉



●路肩の破損



○土嚢袋等により養生

〈横手市：古内運動場（皆瀬川）〉



●落枝多数あり



○落枝を撤去

〈仙北市：生保内川遊砂地大暗渠堰堤（砂防）〉



●遊歩道倒木あり



○倒木を撤去

点検結果

能代河川国道事務所

点検実施日：　令和8年4月15日（水）	米代川：二ツ井出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
能代市	①落合地区（ボートヤード）	米代川	異常なし		
能代市	②中川原地区（桧山川運河浄化施設、中川原地区桜づつみ）	米代川	異常なし		
能代市	③二ツ井町荷上場地区（二ツ井地区桜づつみ）	米代川	異常なし		
能代市	④二ツ井町小繋地区（道の駅ふたつい川の駅エリア）	米代川	異常なし		

点検実施日：　令和8年4月16日（木）	米代川：鷹巣出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
北秋田市	①鷹巣地区（北秋田市河川公園）	米代川	異常なし		
大館市	②外川原地区（外川原河川敷公園）	米代川	異常なし		
大館市	③根下戸地区（根下戸地区河川公園）	米代川	異常なし		
大館市	④比内町扇田地区（扇田地区米代川河川緑地）	米代川	異常なし		

点検実施日：　令和8年4月15日（水）	森吉山ダム：森吉山ダム管理支所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
北秋田市	①広報館及びダム堤体右岸	小又川（森吉四季美湖）	広報館テラスにあるスロープの滑り止めが破損	スロープの滑り止めを補修しました。	つまづいて、転倒の危険性がある。
北秋田市	②森吉山大橋広場	小又川（森吉四季美湖）	異常なし		
北秋田市	③様田公園周辺	小又川（森吉四季美湖）	異常なし		

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

能代河川国道事務所

処　置　前

〈北秋田市：広報館周辺〉



●広報館テラスのスロープ。経年劣化等で損傷しており、つまずいて、転倒の危険性がある。

処　置　後



○スロープの滑り止めを補修しました。

点検結果

成瀬ダム工事事務所

点検実施日:

実施場所(対象施設)		河川名	点検結果	対応状況	備　考
東成瀬村	①成瀬ダム「上流展望台」	成瀬川	積雪のため後日実施		
東成瀬村	②成瀬ダム「右岸展望広場」	成瀬川	積雪のため後日実施		

玉川ダム管理所

点検実施日:　令和8年4月20日（月）

実施場所(対象施設)		河川名	点検結果	対応状況	備　考
仙北市	①ダムサイト上流地区	玉川 （宝仙湖）	インターロッキングブロック階段の破損	補修しました。	
仙北市	②ダムサイト下流地区	玉川 （宝仙湖）	異常なし		
仙北市	③岩ノ目公園	玉川 （宝仙湖）	積雪のため後日実施		
仙北市	④戸瀬公園	玉川 （宝仙湖）	積雪のため後日実施		

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

玉川ダム管理所

処　置　前　　処　置　後

〈仙北市：ダムサイト上流地区（ダム天端右岸広場）〉



●インターロッキングブロック階段の破損



○補修しました。