記 者 発 表 資 料

令和８年４月２８日
北上川下流河川事務所

『水辺の安全確保』のための一斉点検結果について

４月１３日（月）～４月２３日（木）にかけて実施した、水辺の安全点検の結果は下記の通りです。異常確認は３箇所あり対応を行っております。

■　点検実施日：４月１３日（月）～４月２３日（木）

■　点検施設数:２７施設　※施設の位置については、資料１をご参照下さい。

■　点検結果及び点検後の措置

点検対象全２７施設のうち、異常が確認されている３箇所について、応急措置として注意喚起物の設置やロープの張り直しを実施します。（詳細は資料２_２参照）

北上川下流河川事務所記者発表資料はホームページでご覧になれます。
ホームページアドレス【https://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/】
※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

国土交通省北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼８０
電話　０２２５－９５－９８５２（管理課直通）
副 所 長　土岐（とき）　範彦（のりひこ）（内線２０５）
管理課長　髙橋（たかはし）　伸忠（のぶただ）（内線３３１）

北上川下流河川事務所管内　親水施設位置図（安全利用点検実施箇所）

資料1

■実施箇所数

北上川水系　16箇所

鳴瀬川水系　11箇所

※異常確認箇所については赤着色



GW前の『水辺の安全確保』のための一斉点検状況　【資料2_1】

■点検風景

米谷親水公園
（米谷出張所管内）



かわまちエリア
（涌谷出張所管内）



豊里地区水辺の楽校
（飯野川出張所管内）



三川合流河川公園
（鳴瀬川・流域治水出張所管内）



牛飼水辺公園
（大崎出張所管内）



感恩橋付近親水公園
（鳴瀬川・流域治水出張所管内）



異常箇所の対応状況①

【資料2_2】

■異常箇所

かわまちエリア

涌谷出張所管内（石巻市管理）

- 対応

注意喚起としてテープやチェーンを設置していたが、剥離及び脱落していた。利用者がつまずき、転倒等の危険性があることから、撤去した。

対応前





対応後





和渕地区水辺の楽校

涌谷出張所管内（石巻市管理）

- 対応

占用箇所と河川敷地の境界をロープにて区切っていたが、一部において、ロープがはずれ小さい子供が通過することが容易となっており、水難事故発生の可能性が高くなっている。

ロープの張り直しを実施した。

対応前



対応後



異常箇所の対応状況②

【資料2_2】

■異常箇所

米谷親水公園（公園内ベンチ）
米谷出張所管内（登米市管理）

- 対応
  ベンチに腰掛けると多少のガタツキがあるため一時使用禁止にした。
  今後、利用状況を鑑みて修繕対応を予定している。

対応前



対応後



対応前



対応後

