令和8年7月10日
最上川ダム統合管理事務所

国土交通省

記者発表資料

安全利用点検でダム周辺施設の安全を確認しました

～ 夏休みに施設を安全に利用いただくために ～

最上川ダム統合管理事務所では毎年夏休み前に、寒河江ダム、白川ダム及び長井ダムの周辺利用施設を対象に、関係する市町や地域の方々と安全利用点検を行っております。今年度も下記日程の通り実施しましたので、その結果をお知らせ致します。

1. 点検対象

最上川ダム統合管理事務所が管理している寒河江ダム、白川ダム及び長井ダムにおいて、ダム周辺の多くの人が利用する施設・水辺を中心に『12箇所』の施設点検を行いました。

2. 実施日

白川ダム （飯豊町） 令和8年7月 6日（月）
寒河江ダム（西川町） 令和8年7月 8日（水）
長井ダム （長井市） 令和8年7月 8日（水）

3. 点検実施者

地域の行政機関、施設管理者及び河川管理者

4. 点検後の措置

点検の結果全箇所で異常なし、又は仮補修・応急対応等が完了しております。

（施設等の利用にあたって）

河川やダムは、安らぎや憩いの場、スポーツレクリエーション活動の場として、多くの人に利用されています。

一方、降雨による増水など、自然現象による危険性も持ち合わせています。

利用の際は、利用者自らの責任により危険回避に努めていただくようお願いします。

《発表記者会》山形県政記者クラブ、米沢記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省

国土交通省 最上川ダム統合管理事務所
山形県西村山郡西川町大字砂子関 158
TEL 0237－75－2311

技術副所長 大池（おおいけ） 賢一（けんいち）
管理課長 菅野（かんの） 雅人（まさと）

（点検箇所・点検結果一覧）

ダム名	市町村名	点検箇所	点検結果 （不具合状況）	不具合内容	対応状況
白川ダム	飯豊町	湖岸公園	・異常あり	護岸階段部の 破損	該当箇所は 立ち入り禁止対応 13 日(月)に 補修完了予定
		コテージ村付近の広場	・異常なし		
		ダム公園	・異常なし		
		ダム堤体・管理庁舎周辺	・異常なし		
寒河江ダム	西川町	砂子関展望広場 ・管理庁舎周辺	・異常あり	立入禁止箇所の 表示が少ない	仮の表示を追加
		まねきの丘	・異常あり	危険性のある 植生(漆)	除草実施(完了)
長井ダム	長井市	ダム天端	・異常なし		
		野川防災まなび館	・異常なし		
		左岸展望広場	・異常なし		
		龍神大橋広場	・異常なし		
		右岸展望広場	・異常なし		
		合地沢湖面広場	・異常なし		

●点検状況



寒河江ダムの点検実施状況（管理庁舎周辺）



白川ダムの点検実施状況（湖岸公園）



長井ダムの点検実施状況（合地沢湖面広場）

●補修・応急措置の対応状況

【白川ダム】

・護岸階段部の破損



補修前（護岸階段部の破損）



立ち入り禁止対応

現在補修実施中
（13 日完了予定）

【寒河江ダム】

（砂子関展望広場・管理庁舎周辺）

・立入禁止箇所の表示が少ない




対応前（立入禁止の表示が少ない）



対応後（仮の立入禁止表示を設置）

（まねきの丘）

・危険性のある植生（漆）



対応前（危険性のある植生）



対応後（除草を実施）


【各ダム点検箇所位置図】

＜凡例＞
：通航禁止区域
：通航制限区域
：点検箇所


白 川 ダ ム



寒 河 江 ダ ム



長 井 ダ ム



※ダム下流　長井市平山地内
野川防災まなび館