国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Press Release

令和　８年　７月１６日
秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所
能代河川国道事務所
成瀬ダム工事事務所
鳥海ダム工事事務所
玉川ダム管理所

夏休み前に河川公園等の一斉点検を実施しました

～不具合のあった施設については、改善処置を行いました～

秋田県内の国土交通省の事務所・ダム管理所では、河川やダム周辺がレクリエーション活動の場として多くの方々に利用される河川公園などの水辺の施設について、安心・安全に利用できるように施設管理者等と安全利用点検を実施しました。
河川公園やダム湖など35施設で点検を行った結果、5施設6箇所で補修等が必要な箇所が確認され、応急処置等を含む改善処置を行いました。

〇点検内容

陥没等損傷部への転落、施設の破損等による転倒の恐れ、手摺り等の破損状況、危険性の注意喚起などについて、目視・指触などにより行いました。

〇点検実施日・実施場所

別紙をご参照ください。

〇点検結果

詳細については、別紙2以降を参照ください。

事務所（管理所）名	点検施設数	不具合等発見	
		施設数	箇所数
秋田河川国道事務所	9	0	0
湯沢河川国道事務所	9	2	3
能代河川国道事務所	11	1	1
成瀬ダム工事事務所	2	0	0
鳥海ダム工事事務所	1	1	1
玉川ダム管理所	3	1	1
計	35	5	6

〈発表記者会：秋田県政記者会〉

問い合わせは2ページのとおり

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所		電話018－864－2290
	副所長	木村（きむら） 博英（ひろひで）
	河川管理課長	佐藤（さとう） 成人（なると）
湯沢河川国道事務所		電話0183－73－5340
	副所長	齊藤（さいとう） 勝博（まさひろ）
【河川】	河川管理課長	松橋（まつはし） 謙吾（けんご）
【砂防】	流域治水課長	高橋（たかはし） 宏実（ひろみ）
能代河川国道事務所		電話0185－70－1246
	副所長	郡山（こおりやま） 秀樹（ひでき）
【河川】	河川管理課長	斉藤（さいとう） 健（けん）
【ダム】	技術情報管理官	大山（おおやま） 幸裕（ゆきひろ）
成瀬ダム工事事務所		電話0182－23－8450
	副所長	釜台（かまだい） 健（たけし）
	用地課長	伊藤（いとう） 洋（ひろし）
鳥海ダム工事事務所		電話0184－23－5120
	副所長	佐藤（さとう） 秀樹（ひでき）
	工務課長	和田（わだ） 周（しゅう）
玉川ダム管理所		電話0187－49－2170
	所　長	成田（なりた） 正喜（まさき）
	専門調査官	松尾（まつお） 博人（ひろと）

点検結果

秋田河川国道事務所

点検実施日：　令和8年7月3日（金）	雄物川下流：茨島出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
秋田市	①水辺の広場	雄物川	異常なし		
秋田市	②茨島河川公園	雄物川	異常なし		
秋田市	③茨島船着場	雄物川	異常なし		
秋田市	④三角沼河川敷地（旧三角沼公園）	雄物川	異常なし		

点検実施日：　令和8年7月8日（水）	子吉川：子吉川出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
由利本荘市	①西滝沢水辺プラザ	子吉川	異常なし		
由利本荘市	②ゆりさくら公園	子吉川	異常なし		
由利本荘市	③せせらぎパーク	子吉川	異常なし		
由利本荘市	④友水公園（アクアパル）	子吉川	異常なし		
由利本荘市	⑤田頭河川運動公園	子吉川	異常なし		

点検結果

湯沢河川国道事務所

点検実施日：　令和8年7月3日（金）	雄物川上流：大曲出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
大仙市	①川港親水公園	横手川	石積みの空洞	立入禁止措置をしました。	カラーコーン、バー、立入禁止表示
			ベンチの座板の経年劣化	劣化した座板を交換しました。	
大仙市	②中川原コミュニティ公園	雄物川	路肩の破損	土嚢袋により養生をしました。	
大仙市	③水辺の楽校	玉川	異常なし		

点検実施日：　令和8年7月6日（月）	雄物川上流：十文字出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
横手市	①古内運動場	皆瀬川	異常なし		
湯沢市	②松ノ木河川公園	雄物川	異常なし		
横手市	③雄物川河川公園	雄物川	異常なし		

点検実施日：　令和8年7月6日（月）	砂防：秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
仙北市	①生保内川遊砂地大暗渠堰堤	生保内川	異常なし		
仙北市	②小先達川第１砂防堰堤	小先達川	異常なし		
仙北市	③水沢第２砂防堰堤	小先達川	異常なし		

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

湯沢河川国道事務所

処　置　前

処　置　後

〈大仙市：川港親水公園（横手川）〉



●石積みの空洞



○立入禁止措置
（カラーコーン、バー、立入禁止表示）

〈大仙市：川港親水公園（横手川）〉



●ベンチの座板の経年劣化



○座板の交換

〈大仙市：中川原コミュニティ公園（雄物川）〉



●路肩の破損



○土嚢袋により養生

点検結果　　能代河川国道事務所

点検実施日：　令和8年7月8日（水）	米代川：二ツ井出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
能代市	①落合地区（ボートヤード）	米代川	異常なし		
能代市	②中川原地区（桧山川運河浄化施設、中川原地区桜づつみ）	米代川	異常なし		
能代市	③二ツ井町荷上場地区（二ツ井地区桜づつみ）	米代川	異常なし		
能代市	④二ツ井町小繋地区（道の駅ふたつい川の駅エリア）	米代川	異常なし		

点検実施日：　令和8年7月8日（水）	米代川：鷹巣出張所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
北秋田市	①鷹巣地区（北秋田市河川公園）	米代川	異常なし		
大館市	②外川原地区（外川原河川敷公園）	米代川	異常なし		
大館市	③根下戸地区（根下戸地区河川公園）	米代川	異常なし		
大館市	④比内町扇田地区（扇田地区米代川河川緑地）	米代川	異常なし		

点検実施日：　令和8年7月2日（木）	森吉山ダム：森吉山ダム管理支所管内

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
北秋田市	①広報館及びダム堤体右岸	小又川 （森吉四季美湖）	1カ所異常あり 広報館テラスの床板が浮いている	同日ビス留めにより固定	
北秋田市	②森吉山大橋広場	小又川 （森吉四季美湖）	異常なし		
北秋田市	③様田公園周辺	小又川 （森吉四季美湖）	異常なし		

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

能代河川国道事務所

処　置　前

処　置　後

〈北秋田市：広報館周辺〉



●広報館テラスの床板。浮きが発見される。
つまずいて、転倒の危険性がある。



○ビス留めにより固定しました。

点検結果

成瀬ダム工事事務所

点検実施日：　令和8年7月2日（木）

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
東成瀬村	①成瀬ダム「上流展望台」	成瀬川	異常なし		
東成瀬村	②成瀬ダム「右岸展望台」	成瀬川	異常なし		

鳥海ダム工事事務所

点検実施日：　令和8年7月3日（金）

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
由利本荘市	①鳥海ダム「展望所」	子吉川	フェンスの留め具が外れている	留め具の締め直しました	

玉川ダム管理所

点検実施日：　令和8年7月6日（月）

実施場所（対象施設）		河川名	点検結果	対応状況	備　考
仙北市	①ダムサイト上流地区	玉川（宝仙湖）	木柵の破損	仮柵を設置し応急処置を実施しました	
仙北市	②ダムサイト下流地区	玉川（宝仙湖）	異常なし		
仙北市	③岩ノ目公園	玉川（宝仙湖）	異常なし		

水辺の安全利用点検に係る主な処置状況

鳥海ダム工事事務所

処　置　前	処　置　後
〈由利本荘市：鳥海ダム「展望所」〉	
	
●フェンスの留め具が外れている	○留め具の締め直し

玉川ダム管理所

処　置　前	処　置　後
〈仙北市：ダムサイト上流地区（宝仙湖）〉	
	
●木柵の破損	○仮柵を設置し応急処置を実施しました