国土交通省東北地方整備局
*Tohoku Regional Development Bureau*
*Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism*

記 者 発 表

令和8年7月 16 日
福島河川国道事務所
三 春 ダ ム 管 理 所
摺上川ダム管理所

# 水辺空間を安全にご利用いただくために

## ～夏休み前に安全利用点検を実施しました～

国土交通省では、河川やダム等の水辺は、レクリエーションの活動の場として多くの人々に利用されていることを踏まえ、安全で楽しく利用してもらうために、学校の夏休み前に、河川・ダム・砂防施設の安全利用点検を実施しました。

１．点検実施日
令和８年６月３０日（火）～７月７日（火）

２．主な点検箇所
〇国管理区間（阿武隈川、荒川等）の親水施設（水辺の楽校等）及び砂防施設
〇三春ダム及び摺上川ダムの施設及び関連の親水施設

３．点検の結果及び点検後の措置
点検の結果、安全管理上問題があると判断される箇所については、立ち入り規制等を含む措置を実施しました。（別紙１，２をご参照ください。）

【利用にあたっての留意事項】
河川はどなたでも自由に利用できますが、自然の一部でもあります。安全には十分ご留意のうえ利用していただくようお願いいたします。

＜発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山市記者クラブ、須賀川市記者クラブ＞

【お問合せ先】
国土交通省 東北地方整備局
福島河川国道事務所 TEL ０２４（５３９）６１２９
【河川】 河川管理課長 遠藤 盛茂 （内線３３１）
【砂防】 建設専門官 照井 司 （内線４０８）
三 春 ダ ム 管 理 所 TEL ０２４７（６２）３１４５（代）
管理係長 江畑 和幸 （内線３３２）
摺 上 川 ダ ム 管 理 所 TEL ０２４（５９６）１２７５（代）
管理係長 佐々木 理恵 （内線３３２）

別紙1

# 夏休み前の安全利用点検対象箇所一覧

| 実施機関 | 管内区分 | 河川名<br>渓流名<br>貯水池名 | 施　設　名 | 点検<br>実施日 | 点検結果 | 対応状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島河川国道事務所 | 【河川】<br>郡山出張所管内 | 阿武隈川 | 日出山水辺の小楽校 | 7月7日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | 釈迦堂川 | 釈迦堂川新橋　水辺の楽校 | 7月6日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | 阿武隈川 | 乙字水辺の小楽校 | 7月6日 | 異常はありませんでした。 | |
| | 【河川】<br>伏黒出張所管内 | 阿武隈川 | 島山カヌーコース | 6月30日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | 阿武隈川 | 東和漕艇場 | 6月30日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | 阿武隈川 | 東和町水辺の小楽校 | 6月30日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | 阿武隈川 | 桑折ピーチリバーク157 | 6月30日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | 広瀬川 | 川原ステージ | 6月30日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | 阿武隈川 | 渡利水辺の楽校 | 7月3日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | 荒　川 | 荒川桜づつみ公園前高水敷 | 7月3日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | 荒　川 | 水林自然林自由広場 | 7月3日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | 荒　川 | 地蔵原堰堤(左岸) | 7月3日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | 荒　川 | 地蔵原堰堤(右岸) | 7月3日 | 異常はありませんでした。 | |
| | 【砂防】<br>吾妻山山系砂防出張所 | 松　川 | 松川流路工 | 7月1日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | 須　川<br>(メアライ沢) | 高湯第一砂防堰堤 | 7月1日 | 1)渡河施設箇所の「増水時の通行禁止」のラミネート表示が損傷していた。 | 1)ラミネート表示を再設置しました。<br>【別紙2 ①】 |
| | | 荒　川 | 荒川遊砂地 | 7月1日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | 東鴉川、荒川 | 東鴉川第1，2砂防堰堤、荒川流路工(管理用通路) | 7月1日 | 1)侵入防止柵の老朽化が進行し、一部損傷している箇所がある。<br>2)荒川流路工の支柱とチェーンが損傷している。 | 1)立入禁止看板を設置し、注意喚起を行いました。【別紙2 ②】<br>2)トラロープにて応急復旧を行い、注意喚起の看板を設置しました。【別紙2 ③】 |
| 摺上川ダム管理所 | | 茂庭っ湖 | ダム管理所周辺 | 7月1日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | | 広瀬公園 | 7月1日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | | 梨平公園 | 7月1日 | 異常はありませんでした。 | |
| 三春ダム管理所 | | さくら湖 | ダムサイト展望広場 | 7月2日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | | ダム堤体周辺地域 | 7月2日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | | 蛇石ビオトープ | 7月2日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | | 観覧席(左右岸) | 7月2日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | | 春田大橋周辺 | 7月2日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | | 中郷コミュニティスクール | 7月2日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | | 貝山多目的運動広場 | 7月2日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | | 滝の平野外劇場 | 7月2日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | | 柴原多目的運動広場 | 7月2日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | | 向山森林公園 | 7月2日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | | さくらの公園 | 7月2日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | | 狐田親水公園 | 7月2日 | 異常はありませんでした。 | |
| | | | 石畑水生生物植物園 | 7月2日 | 異常はありませんでした。 | |

【別紙2】

# 対策状況

①

・点検日：　R8.7.1
・実施機関：　福島河川国道事務所（吾妻山山系砂防出張所管内）
・点検箇所：　高湯第一砂防堰堤

【点検結果（不具合等状況）】
渡河施設付近の注意喚起看板に劣化が見られた。




【対応状況】
新しい注意喚起看板に付替えを行いました。




②

・点検日：　R8.7.1
・実施機関：　福島河川国道事務所（吾妻山山系砂防出張所管内）
・点検箇所：　東鴉川第一・第二砂防堰堤　左右岸遊歩道

【点検結果（不具合等状況）】
手すり部分に老朽化による損傷が見られた。



【対応状況】
立入禁止看板を再設置し、注意喚起を行いました。




※本復旧には時間を要しますので通行の際はご注意ください。

③

・点検日：　R8.7.1
・実施機関：　福島河川国道事務所（吾妻山山系砂防出張所管内）
・点検箇所：　荒川流路工

【点検結果（不具合等状況）】
進入防止チェーン等に損傷が見られた。



【対応状況】
トラロープと注意喚起看板にて応急復旧を行いました。



※本復旧には時間を要しますので通行の際はご注意ください。