記者発表資料

令 和 8 年 7 月 21 日
岩 手 河 川 国 道 事 務 所
北上川ダム統合管理事務所

夏休み前に水辺施設の点検を実施しました

～ 点検結果を公表します ～

岩手河川国道事務所ならびに北上川ダム統合管理事務所では、夏休みに一般利用者の増加が見込まれる河川、砂防、ダム施設、60箇所の点検を関係機関と合同で実施しました。

その結果、5箇所で施設の損傷等が確認されましたが、7月15日までに補修・応急措置等の対応を実施いたしました。

水辺等での野外活動が活発になる時期ですが、安全には十分留意された上、利用下さるようお願いいたします。

■ **点検実施日**

７月１日（水）～７月９日（木）

■ **点検者**

自治体、地元団体、河川管理者等

■ **点検結果**

詳細については、別紙をご参照下さい。

	点検箇所総数	直ちに処置した箇所数	一部立ち入り禁止等応急的措置をした箇所数	利用不可能な箇所数	利用者の自己責任において通常の利用が可能な箇所数
河 川	２１	3	1	0	２１
砂 防	3	1	0	0	3
ダ ム	３６	1	1	0	３６
合 計	６０	5	2	0	６０

〈発表記者会〉岩手県政記者クラブ、北上記者クラブ、花巻記者クラブ
奥州市政記者クラブ、一関市政記者クラブ

問　　合　　せ　　先

【河川・砂防】国土交通省　岩手河川国道事務所
【河川】 河川管理課長　工藤（クドウ） 一志（カズシ）　（直通:019-624-3281）
【砂防】 専門調査官　菊池（キクチ） 恵（サトシ）　（直通:019-624-3166）
【ダム】国土交通省　北上川ダム統合管理事務所
【ダム】 管理第一課長　井戸（イド） 喜六（キロク）　（直通:019-643-7971）

岩手河川国道事務所　R8安全利用点検予定箇所一覧表（夏休み前）

【岩手河川国道事務所（河川・砂防）】

No.	出張所名等	河川名	点検箇所	点検結果	点検日
1	盛岡出張所	中津川	【河川公園】(中の橋右岸下流) 盛岡市内丸地先	異常なし	7月1日
2		北上川	【盛岡地区水辺プラザ(三川合流地点）及び木伏緑地】 盛岡市大沢川原地先	異常なし	
3		北上川	【盛岡地区水辺プラザ】(津志田地区・都南大橋付近） 盛岡市向中野地先	異常なし	
4		北上川	【石鳥谷水辺プラザ】(大正橋付近） 石鳥谷町好地地先	・転落の恐れがある箇所を確認 （トラロープ設置）	7月2日
5		北上川	【紫波地区水辺プラザ】(紫波橋付近） 紫波町桜町下川原地先	異常なし	
6	水沢出張所	北上川	【船着場】（花巻南大橋下流右岸） 花巻市東十二丁目地先	異常なし	7月8日
7		北上川	【河川公園】（朝日橋付近右岸） 花巻市里川口地先	異常なし	
8		北上川	【花巻水辺プラザ】（イギリス海岸右岸） 花巻市下小舟渡地先	異常なし	
9		猿ヶ石川	【町井水辺プラザ】（東和大橋左岸） 花巻市東和町町井地先	異常なし	
10		猿ヶ石川	【南成島水辺プラザ 】（毘沙門橋左岸） 花巻市東和町南成島地先	異常なし	
11		北上川	【河川公園 】（大曲橋上流右岸） 奥州市前沢白山地先	異常なし	7月2日
12		北上川	【水沢水辺プラザ】（藤橋付近右岸） 奥州市水沢姉体地先	異常なし	
13		広瀬川	【江刺北上川水辺の楽校】（桜木橋上流左岸） 奥州市江刺下河原地先	異常なし	
14		北上川	【北上水辺プラザ】（展勝地付近左岸） 北上市立花地先	異常なし	
15		北上川	【低水護岸】（珊瑚橋下流右岸） 北上市川岸地先	異常なし	
16	一関出張所	北上川	【平泉地区水辺プラザ】 西磐井郡平泉町平泉地先	異常なし	7月8日
17		磐井川	【一関地区水辺プラザ】 一関市狐禅寺地先	異常なし	
18		磐井川	【磐井川緑地河川公園】 一関市青葉一丁目地先	・木製ベンチの損傷（補修完了） ・木製ベンチの腐食及び損壊（使用禁止措置完了）	
19		北上川	【川崎防災ステーション船着場】 一関市川崎町薄衣地先	異常なし	
20			【川崎地区水辺プラザ】 一関市川崎町薄衣地先	異常なし	
21		北上川	【一関遊水地展望台】 一関市舞川地内	・フェンスのがたつき（固定復旧完了）	
22	砂防	葛根田川	【葛根田川第１砂防堰堤】（玄武風柳亭付近） 雫石町長山地内	・通路上に倒木（倒木処理完了） ・立入注意看板のグラつき（再設置完了）	7月6日
23		松川	【西根床固工群】（岩手山焼走り国際交流村付近） 八幡平市平笠地内	異常なし	
24		松川	【松川第１砂防堰堤】 八幡平市松尾寄木地内	異常なし	

※当日、やむを得ない事情等で進入・確認できない場合は今回の点検から除外します。
※時間は参考であり、状況により変化する可能性があります。

点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（盛岡出張所）

■石鳥谷水辺プラザ
　転落の恐れがある箇所を確認　→　トラロープ設置完了　【7/2実施】






点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（一関出張所）

■磐井川緑地河川公園
　木製ベンチの座面板のはがれを確認　→　補修及び使用禁止措置完了　【7/15実施】









■一関遊水地展望台（北上川左岸）
　フェンス縦パイプの固定ボルト欠落によるがたつき　→　ボルトによる固定復旧【7/9実施】






点検及び対応状況写真

岩手河川国道事務所（砂防）

■葛根田川第1 砂防堰堤
　通路上に倒木　→　倒木処理　【7/9実施】



■葛根田川第1 砂防堰堤
　立入注意喚起看板のグラつき　→　再設置　【7/9実施】



安全利用点検結果一覧表（夏休み前）

【北上川ダム統合管理事務所（ダム）】

No.	ダム名	点検箇所	点検結果	点検日
1	四十四田ダム	四十四田ダムサイト地区 （盛岡市上田字松屋敷地先）	異常なし	7月6日
2		柳平水辺公園地区 （盛岡市川又地先）	異常なし	
3		松園水辺公園地区（遊歩道含む） （盛岡市上田字小鳥沢地先）	異常なし	
4	御所ダム	御所ダム管理所構内 （盛岡市繋字山根192-4）	異常なし	7月9日
5		尾入野湿生植物園 （岩手郡雫石町繋堂ヶ沢 地内）	異常なし	
6		塩ヶ森水辺園地 （岩手郡雫石町繋 地内）	異常なし	
7		乗り物広場 （岩手郡雫石町西安庭第11地割7-4）	異常なし	
8		ファミリーランド （岩手郡雫石町西安庭第31地割1-1）	異常なし	
9		町場地区園地 （岩手郡雫石町西安庭第25地割40-2）	異常なし	
10		矢櫃地区水辺園地 （岩手郡雫石町西安庭　地内）	異常なし	
11		つなぎ多目的運動場（除園地） （盛岡市繋字除キ32-2）	異常なし	
12		県立御所湖広域公園艇庫 （盛岡市繋除キ4-1）	異常なし	
13		繋大橋南園地 （盛岡市繋　地内）	異常なし	
14	田瀬ダム	柏木平地区【河川公園】 （遠野市宮守町地先）	異常なし	7月2日
15		向田瀬地区【ヨットハーバー】 （花巻市東和町田瀬地先）	異常なし	
16		白土地区【旧あやめ園】 （花巻市東和町田瀬地先）	異常なし	
17		白土地区【親水公園】 （花巻市東和町田瀬地先）	異常なし	
18		横峰地区【オートキャンプ場】 （花巻市東和町田瀬地先）	異常なし	
19		横峰地区【釣り公園】 （花巻市東和町田瀬地先）	異常なし	
20		ダムサイト地区（展望広場） （花巻市東和町田瀬地先）	異常なし	
21	湯田ダム	耳取公園 （和賀郡西和賀町耳取49地先）	異常なし	7月2日
22		廻戸つり公園 （和賀郡西和賀町無地内42地先）	異常なし	
23		錦秋湖川尻総合公園 （和賀郡西和賀町川尻41地先）	異常なし	
24		上野々公園（銀河ホール前） （和賀郡西和賀町川尻37地先）	異常なし	
25		錦秋湖湖畔ステージ （和賀郡西和賀町川尻37地先）	異常なし	
26		川尻公園（川尻小公園） （和賀郡西和賀町川尻40地先）	異常なし	
27		焼地台公園（公園内、階段護岸） （和賀郡西和賀町間木野24地先）	異常なし	
28		湯本親水護岸（まちなか交流館そば） （和賀郡西和賀町湯本30地先）	異常なし	
29		湯本湖岸公園 （和賀郡西和賀町湯本30地先）	異常なし	
30		湯田ダム堤体天端周辺 （和賀郡西和賀町杉名畑44地先）	異常なし	
31	胆沢ダム	胆沢 ダム堤体天端 （奥州市胆沢若柳字横岳前山地先）	異常なし	7月6日
32		奥州湖眺望台 （奥州市胆沢若柳字横岳東前川山地先）	・進入路付近に法面崩落（応急処置完了）	
33		馬留広場 （奥州市胆沢若柳字馬留地先）	異常なし	
34		奥州いさわカヌー広場 （奥州市胆沢若柳字小松谷木地先）	異常なし	
35		石渕広場 （奥州市胆沢若柳字尿前地先）	異常なし	
36		おろせ広場 （奥州市胆沢若柳字東下嵐江地先）	異常なし	

点検状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（四十四田ダム）】

管理第二課（四十四田ダム）及び関係自治体と3箇所で点検を実施。全箇所で異常がないことを確認。

【四十四田ダムサイト地区】





【柳平水辺公園】





【松園水辺公園】





点検状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（御所ダム）】

管理第三課（御所ダム）及び岩手県と10地区で点検を実施。全箇所で異常がないことを確認。

御所ダム管理所構内



尾入野湿生植物園



塩ヶ森水辺園地



乗り物広場



ファミリーランド



町場地区園地



矢橿地区水辺園地



つなぎ多目的運動場(除園地)



県営漕艇場



繋大橋南園地



点検状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（田瀬ダム）】

田瀬ダム管理支所及び関係自治体と7箇所で点検を実施。全箇所で異常がないことを確認。

柏木平地区【河川公園】



向田瀬地区【ヨットハーバー】



白土地区【旧あやめ園】



白土地区【遊歩道】



白土地区【親水公園】



横峰地区【オートキャンプ場】



横峰地区【釣り公園】



ダムサイト地区【展望広場】



点検状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（湯田ダム）】

湯田ダム管理支所及び関係自治体と10箇所で点検を実施。全箇所で異常がないことを確認。

【耳取公園】



【廻戸つり公園】



【錦秋湖川尻総合公園】



【上野々公園（銀河ホール前）】



【錦秋湖湖畔ステージ】



【川尻小公園】



【焼地台公園】



【湯本親水護岸（まちなか交流館そば）】



【湯本湖岸公園】



【湯田ダム堤体天端周辺】



点検及び対応状況写真

【北上川ダム統合管理事務所（胆沢ダム）】

胆沢ダム管理支所及び関係自治体と点検を実施。
6箇所の点検を実施し、奥州湖眺望台において、進入路付近の法面崩落を確認。

【胆沢ダム堤体天端】 異常なし



【奥州湖眺望台】進入路付近の法面崩落



【馬留広場】 異常なし



【奥州いさわカヌー競技場】 異常なし



【石渕広場】 異常なし



【おろせ広場】 異常なし

