表－１

対象区域			点検実施期間	対象施設	点検結果	実施する応急措置（予定）
区域番号	左右岸	距離標				
北上川	右岸	1.0k	7月5日	北上川河口	異常なし	
	左岸	3.8k	7月5日	月浜水辺プラザ	異常なし	
	左岸	15.2k	7月5日	河北総合センター前船着場	異常なし	
	左岸	26.2k～27.6k	7月5日	柳津船着場	泥の堆積	撤去予定（7/20）
	右岸	31.0k～31.4k	7月5日	登米船着場	泥の堆積、階段の損傷	撤去・補修予定（7/20）
	左岸	37.5k～38.4k	7月5日	米谷親水公園	泥の堆積	撤去予定（7/20）
	右岸	41.2k	7月5日	中田漕艇施設	異常なし	
	右岸	45.8k	7月5日	冠木船着場	泥の堆積	撤去予定（7/20）
８カ所						
旧北上川	左右岸	-0.2k～1.0k	7月6日	旧北上川河口	滑り落ちの危険性あり	導流堤入口部に立入禁止看板の設置済
	中瀬	1.9k～2.8k	7月6日	中瀬水辺プラザ他	異常なし	
	右岸	5.9k～6.2k	7月6日	堤外水路	排水路に転落する危険性あり	注意喚起看板の設置済
	右岸	7.8k～8.1k	7月6日	運河交流館	異常なし	
	右岸	10.0k付近	7月6日	石巻市曽波神公園	異常なし	
	右岸	21.8k～22.3k	7月6日	和渕水辺の楽校	異常なし	
	左岸	27.0k	7月5日	植立山公園	異常なし	
	右岸	28.4k	7月5日	豊里水辺の楽校	異常なし	
	左右岸	34.0k	7月5日	脇谷閘門、鴇波洗堰、船着場	異常なし	
９カ所						
江合川	左右岸	10.6k～11.2k	7月6日	江合水辺の楽校	異常なし	
	右岸	18.8k～19.2k	7月5日	牛飼水辺公園	グランドと通路境の木枠の老朽化・スロープの防護柵のビス欠損	補修予定(7/20)
	左岸	26.2k～27.2k	7月4日	江合川河川公園	異常なし	
３カ所						
新江合川	右岸	0.0k	7月4日	新江合川緑地公園	異常なし	
	左右岸	1.4k～1.8k	7月4日	水辺プラザ(敷玉地区)	異常なし	
	左右岸	4.7k～5.5k	7月4日	水辺プラザ(李埣福沼地区)	異常なし	
３カ所						
鳴瀬川	右岸	0.0k～0.2k	7月11日	鳴瀬川河口	異常なし	
	左岸	4.0k	7月11日	左岸4.0k	異常なし	
	右岸	21.9k	7月7日	船着場	異常なし	
	右岸	30.1k～30.5k	7月7日	下伊場野水辺の楽校	異常なし	
	右岸	34.7k～35.3k	7月5日	桜づつみ公園	異常なし	
	右岸	36.7k～36.9k	7月5日	三本木防災ステーション	異常なし	
	右岸	38.1k～38.3k	7月5日	運動場	異常なし	
７カ所						
吉田川	左岸	28.5k	7月11日	左岸28.5k(河川公園)	異常なし	
１カ所						