○調査箇所



計 16カ所

※調査路線、地名等については、別紙参照

参考資料－１

〇冬タイヤ装着率実態調査箇所（平成１８年度）

	調査箇所	地　名	調査路線
1	西目高校前交差点	由利本荘市西目町出戸	国道7号
2	能代高校前交差点	能代市高塙	国道7号
3	川口交差点	大館市川口	国道7号
4	矢立峠	大館市長走字陣場	国道7号
5	杉沢交差点	湯沢市杉沢	国道13号
6	玉川橋南交差点	大仙市花館	国道13号
7	茨島交差点	秋田市茨島一丁目	国道13号
8	野中交差点	仙北市田沢湖生保内	国道46号
9	国道13号交差点	大仙市富士見町	国道105号
10	砂子下交差点	由利本荘市出戸町	国道105号
11	六日町交差点	横手市平鹿町浅舞	国道107号
12	鹿角花輪駅前交差点	鹿角市花輪	国道282号
13	湯沢北高前交差点	湯沢市湯ノ原	国道398号
14	あきた北空港線交差点	北秋田市脇神	(主)鷹巣川井堂川線
15	三後田交差点	秋田市旭川	(主)秋田北ｲﾝﾀｰ線
16	能代駅前交差点	能代市元町	(一)富根能代線