（資料－３）

【元請負業者の下請施工の関与状況に関する点検項目】

元請負業者の下請施工の関与状況は、一部不良や不良となるケースも見つかり点検時に改善の指導をしています。特に、品質確保について、店社パトロールの実施、品質計画等の立案、災害防止協議会の設置と開催、新規入場者の教育、作業手順書の作成、などの項目で一部不良あるいは不良となるケースが多く見られました。

下記に、元請負業者の関与に一部不良あるいは不良として改善指導された工事件数を示します。

	全体件数	うち低入工事の件数
①技術者の常駐		
①－１現場代理人	０件	－
①－２監理技術者	０件	－
①－３主任技術者	０件	－
②発注者協議	２件（不良、一部不良）	１件（一部不良）
③住民説明	３件（不良）	２件（不良）
④官公庁届け出	１件（不良）	１件（不良）
⑤近接工事	４件（不良）	３件（不良）
⑥施工計画		
⑥－１提出日	１件（不良）	１件（不良）
⑥－２品質計画	１件（一部不良）	－
⑥－３設計照査	１件（不良）	－
⑦工程管理	６件（一部不良）	４件（一部不良）
⑧施工管理		
⑧－１品質確保	４件（一部不良）	２件（一部不良）
⑧－２検査記録	１件（一部不良）	１件（一部不良）
⑨下請負の完成検査	４件（一部不良、不良）	０件
⑩安全管理		
⑩－１ KY 活動	１件（不良）	０件
⑩－２安全巡視	３件（一部不良、不良）	２件（一部不良、不良）
⑩－３安全衛生責任者	４件（不良）	１件（不良）
⑩－４作業主任者	０件（不良）	０件
⑩－５災防協	５件（不良）	３件（不良）
⑩－６店社パトロール	６件（一部不良）	３件（一部不良、不良）
⑩－７新規入場者教育	３件（一部不良）	１件（一部不良）
⑪施工調整・指導監督		
⑪－１施工体制台帳の把握	２件（一部不良）	１件（一部不良）
⑪－２下請負業者の主任技術者資格	１件（一部不良）	１件（一部不良）
⑪－３安全管理の指導	２件（不良）	１件（不良）
⑪－４工程会議	７件（一部不良）	５件（一部不良）
⑪－５段階確認	５件（不良）	４件（不良）
⑪－６作業手順書	１０件（不良）	６件（不良）

※一部不良：確認できる書類等があるが、記載内容に不足のあるもの
※不　　良：確認できる書類が現場に備えつけられていない等

【施工体系の点検（紛らわしいケースの点検）項目】　※（　）：数字は低入札工事件数

（１）主たる一次下請人に直営施工がない件数・・・・・・・・・・・・・　７件（２件）
　→　**一次下請は専門工種部分の施工管理を実施していることから、問題なし**
（２）特定の一次下請人が工事全体の大部分を施工している件数　・・・　７件（４件）
　→　**元請負が管理業務を実施していることから、問題なし**
（３）工区割された近接工事を同一一次下請人が施工している件数・・・　０件
（４）下請人に直営施工がなく再下請人が実質施工している件数・・・・　１件（０件）
　→　**下請人が管理指導し実質関与していることから、問題なし**