仙台河川国道事務所管内点検結果一覧表

河川・ダム等名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置（予定）日	点検者等
阿武隈川	観光船船着場（各所）	水面、船着場、係留施設	異常なし	－	4月19日	－	河川管理者、占用者
	模型飛行機発着場	高水敷	異常なし	－	4月19日	－	河川管理者、角田市
	グライダー滑空場	高水敷	異常なし	－	4月19日	－	河川管理者、占用者
	丸森町運動公園	水面、高水敷	異常なし	－	4月20日	－	河川管理者、丸森町
	丸森町桜づつみ	水面、低水護岸、散策路	異常なし	－	4月20日	－	河川管理者、丸森町
	角田市民ゴルフ場	高水敷、ネット、階段	異常なし	－	4月20日	－	河川管理者、角田市
	角田市民パークゴルフ場	高水敷、ネット、階段	異常なし	－	4月20日	－	河川管理者、角田市
	丸森船着場	水面、船着場	異常なし	－	4月20日	－	河川管理者
	舘矢間船着場	水面、船着場	コンクリート片、ゴミ散在	撤去、清掃済み	4月20日	4月23日	河川管理者
	角田船着場	水面、船着場	異常なし	－	4月19日	－	河川管理者
	佐倉船着場	水面、船着場	異常なし	－	4月19日	－	河川管理者
	柴田町づつみ	水面、低水護岸、散策路	異常なし	－	4月20日	－	河川管理者、柴田町
	柴田船着場	水面、船着場	異常なし	－	4月17日	－	河川管理者、河川愛護モニター
	阿武隈川運動場（柴田町槻木）	高水敷	看板の破損	補修予定	4月17日	5月中	河川管理者
	荒浜船着場	水面、船着場	くぼみ、土砂の堆積	くぼみの補修、土砂の撤去	4月19日	4月27日	河川管理者
	荒浜桜づつみ	水面、低水護岸、散策路	添え木等の破損	撤去	4月18日	5月中	河川管理者、亘理町
	あぶくま公園運動場（亘理町逢隈）	高水敷	鍵の破損	鍵の更新	4月18日	4月27日	河川管理者、亘理町
	岩沼市桜づつみ	水面、低水護岸、散策路	異常なし	－	4月18日	－	河川管理者、岩沼市
	逢隈船着場	水面、船着場	転落防止柵の傾斜	注意喚起看板の設置	4月20日	4月27日	河川管理者
	阿武隈川河口部	高水敷、水面	異常なし	－	4月19日	－	河川管理者
	公園・グランド（岩沼市押分・阿武隈一丁目）	高水敷	看板の老朽化	撤去予定	4月20日	年度内	河川管理者、岩沼市
	岩沼船着場	水面、船着場	異常なし	－	4月20日	－	河川管理者
名取川	柳生地区運動場	低水護岸、高水敷、堤防	ゴミ投棄	ゴミの回収	4月17日	4月17日	河川管理者、仙台市
	熊野堂グランド	低水護岸、高水敷、堤防、坂路、通路	グランド整備用具放置	安全箇所に移動	4月17日	4月27日	河川管理者、名取市
	名取川河口部（閖上地区）	水面、低水護岸、高水敷	異常なし	－	4月18日	－	河川管理者
	名取川河口部（藤塚地区）	水面、低水護岸、高水敷	異常なし	－	4月18日	－	河川管理者
	笊川樋門	低水護岸、高水敷、樋門	異常なし	－	4月18日	－	河川管理者
	名取橋付近	低水護岸、高水敷、堤防	異常なし	－	4月18日	－	河川管理者
	太白大橋付近	低水護岸、高水敷、堤防	異常なし	－	4月18日	－	河川管理者
広瀬川	中河原緑地	低水護岸、高水敷、堤防、樋管	転落危険箇所あり	ロープ等による立入禁止措置及び注意喚起看板設置	4月17日	4月27日	河川管理者、仙台市
	飯田緑地	低水護岸、高水敷、堤防、通路	木杭の腐敗	腐敗箇所の除去	4月17日	4月27日	河川管理者、仙台市
	若林緑地及び若林公園	低水護岸、高水敷、堤防	汚泥堆積	汚泥回収後洗浄	4月17日	4月27日	河川管理者、仙台市
	八本松緑地	低水護岸、高水敷、堤防、樋管	水位標の老朽化によるボルト露出	水位標及びボルトの撤去	4月17日	4月27日	河川管理者、仙台市
岩沼海岸	海岸全般	ヘッドランド、砂浜、堤防、消波工	立入禁止柵の消失、養浜盛土法面崩落	立入禁止柵の補修、設置	4月18日	4月27日	海岸管理者
山元海岸	海岸全般	ヘッドランド、砂浜、堤防、消波工	立入禁止柵及び看板の消失、ヘッドランド基部沈下	立入禁止柵及び看板の補修、設置	4月18日	4月27日	海岸管理者

北上川下流河川事務所管内点検結果一覧表

河川・ダム等名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置（予定）日	点検者等
北上川	北上川河口	水面	異常なし	－	4月4日	－	河川管理者、河川愛護モニター
	きたかみさくら公園	水面、低水護岸、散策路	異常なし	－	4月18日	－	河川管理者、河川愛護モニター
	月浜第二水門付近船着場	船着場	異常なし	－	4月18日	－	河川管理者、河川愛護モニター
	月浜水辺プラザ	船着場、散策路	異常なし	－	4月4日	－	河川管理者、河川愛護モニター
	河北総合センター前船着場	船着場	異常なし	－	4月4日	－	河川管理者、河川愛護モニター
	柳津船着場	水面、低水護岸、水制工	階段の段差が分かりづらい	階段の縁に着色して段差を分かりやすくする	4月19日	4月27日	河川管理者、占用者
	登米船着場	水面、低水護岸、水制工	木製階段に腐食箇所あり	腐食箇所を修繕する	4月19日	4月27日	河川管理者、占用者
	米谷親水公園	水面、低水護岸	異常なし	－	4月19日	－	河川管理者、占用者
	中田漕艇施設	水面、低水護岸、水制工	「立入禁止」の表示板が破損	占用者で表示板を修復するように指導	4月19日	4月27日	河川管理者、占用者
	冠木船着場	水面、低水護岸、水制工	泥の堆積	泥を撤去する	4月19日	4月27日	河川管理者、占用者
旧北上川	旧北上川河口部	水面、導流堤	異常なし	－	4月17日	－	河川管理者
	住吉公園・中瀬地区水辺ﾌﾟﾗｻﾞ	水面、船着場	異常なし	－	4月17日	－	河川管理者、占用者
	石巻大橋右岸上流	水面	異常なし	－	4月17日	－	河川管理者
	水押地区親水河岸	水面、低水護岸	異常なし	－	4月17日	－	河川管理者
	北上川運河交流館	水面、低水護岸、船着場	護岸に設置されている籠マットが一部破損	ロープによる立ち入り禁止措置	4月17日	4月20日	河川管理者、占用者
			救命浮輪が設置されていない	救命浮輪設置検討		夏休み前	
	石巻市曽波神公園	水面、水位観測所	異常なし	－	4月17日	－	河川管理者
	和渕地区水辺の楽校	低水護岸、船着場、水位観測所	護岸部分に立ち入り可能で転落転倒の危険あり	ロープによる立ち入り禁止措置	4月17日	4月20日	河川管理者、占用者
	植立山公園船着場	船着場	異常なし	－	4月5日	－	河川管理者、河川愛護モニター
	豊里地区水辺の楽校	船着場、テラス護岸	異常なし	－	4月5日	－	河川管理者、河川愛護モニター
	脇谷閘門・鴇波洗堰・船着場	脇谷閘門、鴇波洗堰、船着場	異常なし	－	4月5日	－	河川管理者、河川愛護モニター
江合川	江合川河川公園	低水護岸、水位観測所	刈り取った茅を放置	占用者に撤去要請	4月17日	4月末予定	河川管理者、占用者
			高水敷の排水不良	維持業者に排水措置指示		5月中	
	牛飼水辺公園	水面、低水護岸、散策道、坂路等	散策道の階段破損	占用者に修復指示（注意喚起措置）	4月18日	4月末予定	河川管理者、占用者等
			散策道の木材腐食	占用者に修復指示（注意喚起措置）		4月末予定	
			散策道の一部地盤低下	占用者による経過観察		未定	
			観察デッキの地盤沈下	経過観察し、対応を検討		未定	
	江合川河川公園	水面、低水護岸、散策道、坂路等	車止めの単管パイプ繋ぎ目がむき出しで危険	占有者に修復指示	4月17日	4月27日	河川管理者、占用者等
			白鳥公園の河岸に塵芥が多数有り	維持工事により撤去		5月中	
新江合川	李埣福沼地区水辺プラザ	水面、底水護岸、せせらぎ水路等	歩行者用木橋の腐食や老朽が激しい	看板・ロープ等で注意喚起	4月17日	4月27日	河川管理者、占用者等
	新江合川緑地公園	高水敷、坂路、排水機場等	グランドへの車進入止めロープの緩み	占有者に修復指示	4月17日	4月27日	河川管理者、占用者等
			草が生えてくるとヘリ発着所とグラウンドの境目に転落の可能性有り	占用者で適切に除草		未定	
鳴瀬川	鳴瀬川河口部	水面、低水護岸	河口部車止めが取り外された状態	仮防護柵による立入禁止措置	4月17日	4月23日	河川管理者
			特殊堤に穴あり	無収縮モルタルによる閉塞		4月23日	
	小野橋歩道橋左岸下流	低水護岸	異常なし	－	4月17日	－	河川管理者
	白鳥公園	高水敷、低水護岸	異常なし	－	4月16日	－	河川管理者
	親水公園	高水敷、低水護岸	異常なし	－	4月16日	－	河川管理者
	鳴瀬川中流堰船着場	水面、船着場	異常なし	－	4月16日	－	河川管理者、堰操作員
	下伊場野地区水辺の楽校	低水護岸、せせらぎ水路	異常なし	－	4月16日	－	河川管理者、利用者
	三本木桜づつみ公園	水面、低水護岸、散策道、坂路等	法面に塵芥有り	維持工事により撤去	4月18日	5月中	河川管理者、占用者等
	三本木防災ステーション	水面、低水護岸、散策道等	異常なし	－	4月18日	－	河川管理者、占用者等
	三本木河川敷運動場	高水敷、坂路、管理用通路等	鐵ケ袋排水樋管堤外取付水路の進入禁止ロープ不備	維持工事により修復	4月18日	4月23日	河川管理者、占用者等
吉田川	吉田川河川公園	高水敷	異常なし	－	4月17日	－	河川管理者

鳴子ダム管理所管内点検結果一覧表

河川・ダム等名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置（予定）日	点検者等
鳴子ダム	貯砂ダム	貯砂ダム周辺、貯砂ダム下流	異常なし	―	4月20日	―	河川管理者、鳴子漁協、大崎市
	ダム堤頂	ダム天端	異常なし	―	4月20日	―	河川管理者、鳴子漁協、大崎市
	管理用道路	安全柵、車両進入防止柵、法面、路面等	危険樹木の確認	切断・除去	4月20日	4月27日	河川管理者、鳴子漁協、大崎市
	展望テラス	手摺、歩行上の支障物等	異常なし	―	4月20日	―	河川管理者、鳴子漁協、大崎市

釜房ダム管理所管内点検結果一覧表

河川・ダム等名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置（予定）日	点検者等
釜房ダム	堤体下流右岸	副ダム入口	立入禁止看板の破損	立入禁止看板の設置	4月16日	4月20日	河川管理者
	ダム左岸　北沢橋付近	北沢橋付近	ダム湖面への立入防止措置がなされていない	ロープ等による立入禁止措置及び看板の設置	4月16日	4月20日	河川管理者
	太郎川貯砂ダム	ネットフェンス	ネットフェンスの破損	ロープ等による立入禁止措置	4月16日	4月20日	河川管理者
	ダム右岸　弁天橋付近	弁天橋付近	ダム湖面への立入防止措置が破損している	ロープ等による立入禁止措置及び看板の設置	4月16日	4月20日	河川管理者

七ヶ宿ダム管理所管内点検結果一覧表

河川・ダム等名	点検箇所	点検施設等	点検結果	対応状況	点検日	措置（予定）日	点検者等
七ヶ宿ダム	七ヶ宿自然休養公園	遊具、安全設備、施設	立入防止柵の横擬木の損傷	モルタルによる補修	4月18日	4月20日	河川管理者、施設管理者
			遊具のボルトが一部むき出し	ボルトにキャップ型のナットで保護	4月18日	4月27日	河川管理者、施設管理者
			浮き石除去後のポットホール多数	砂による埋戻し	4月18日	4月20日	河川管理者、施設管理者
	道の駅公園	ベンチ、安全設備	ベンチの基礎部にクラックが入っている	ﾛｰﾌﾟ等による使用禁止措置	4月17日	4月27日	河川管理者
	七ヶ宿ダム展望公園	安全設備、施設等	公園入口の案内看板（木製）の損傷	補修及び補強	4月17日	4月24日	河川管理者
			直置きボックス（鉄板）の側面がめくれている	コーン、ロープ等で立入禁止及び、注意喚起	4月17日	4月24日	河川管理者
			車止めポストの蓋が容易に外れる	コンクリート用接着剤にて接着	4月17日	4月20日	河川管理者
			植え込み枯死による立入防止機能の欠如	トラロープによる注意喚起	4月17日	4月20日	河川管理者
	水と雲の流れる広場	安全設備、施設等	植え込み（垣根）の倒壊	トラロープによる注意喚起	4月16日	4月20日	河川管理者
			集水桝の蓋の不具合	トラロープによる注意喚起	4月16日	4月20日	河川管理者
	ダム本体 （堤体右岸公園）	安全設備、施設等	擁壁表面のｺﾝｸﾘｰﾄが剥離	コーン、ロープ等で立入禁止及び、注意喚起	4月16日	4月24日	河川管理者
			集水桝の蓋（グレーチング）の劣化	コーン、ロープ等で立入禁止及び、注意喚起	4月16日	4月24日	河川管理者
			擁壁上部に倒木あり	除去	4月16日	4月24日	河川管理者