参考資料

昨年（平成19年4月）の点検結果は下記のとおり

No.	河川・ダム名	点検箇所	点検施設等	点検実施日	点検結果 （破損や損傷等の状況を記載）	応急措置 実施日	本復旧 実施日	備　考
①	米代川	能代市二ツ井町荷上場河川敷公園	通路橋	4月19日	通路橋の木製手すりの上部が腐食	4月24日	9月27日	
②	米代川	大館市外川原河川敷公園	日除けパイプ	4月20日	公園内ベンチの日除けパイプが腐食	4月20日	4月27日	
③	米代川	大館市外川原河川敷公園	車止めに使用している側溝	4月20日	側溝破損	ー	4月23日	



① 通路橋の手摺りについて転倒の危険は無いが
手摺りの上部が腐食して触れると危険（点検時）



① 通路橋の手摺り腐食部をシート及びロープ等で覆い
応急措置を実施（応急措置後の状況）



② ベンチの日除けパイプが腐食して通路側へ倒れている
※通路側へ倒れているパイプは点検時に処理。