別　紙

点検結果及び対策

No.	河川名	点検箇所	点検施設等	点検実施日	点検結果（破損や損傷等の状況を記載）	応急措置		今後の対応		備　考
						対処結果等	実施日又は予定日	対応方針	対応時期	
1	米代川	能代市中川原地内（河川敷公園）	桜づつみ	4月17日	ベンチが老朽化により破損	破損箇所を補修	4月22日	―	―	復旧対応者：能代市
2			高水敷	4月17日	ベンチが老朽化により破損	使用禁止看板を設置	4月18日	ベンチの撤去	5月中	復旧対応者：能代市
3	米代川	能代市二ツ井町荷上場地内（河川敷公園）	桜づつみ	4月17日	木製遊具のぐらつき	ぐらつきのある部分の撤去を実施	4月18日	残存遊具の巡回等による維持管理	状況に応じ順次	復旧対応者：能代市
4			高水敷	4月17日	撤去ベンチの集積箇所	ロープにより立ち入り禁止措置	4月18日	集積したベンチの撤去	予算措置後に対応	復旧対応者：能代市
5			高水敷	4月17日	モトクロス場の土砂流出	ロープにより進入口2箇所の立ち入り禁止措置	4月18日	今後の処理方針について検討中	予算措置後に対応	復旧対応者：能代市
6	米代川	北秋田市舟見町地内（河川敷公園）	高水敷	4月16日	野球、ソフトボール場のネット用支柱破損	ロープ及び看板により立ち入り禁止措置を実施	4月21日	損傷した支柱等の補修を実施	今年度中	復旧対応者：北秋田市
7			河岸	4月16日	河岸の洗掘	ロープにより立ち入り禁止措置を実施	4月21日	河岸整備を実施	今年度中	復旧対応者：国土交通省
8	米代川	北秋田市太田地内（水辺の楽校）	高水敷	4月16日	木製柵の一部欠損	ロープにより応急対策を実施	4月17日	破損箇所の復旧を実施	6月予定	復旧対応者：国土交通省

応急対策事例



破損したベンチに看板で注意喚起を実施した状況



撤去ベンチの周囲をロープにより立ち入り防止措置を実施した状況



河岸の洗掘箇所にロープによる立ち入り防止措置を実施した状況



木製柵の上段部欠損した箇所をロープにより応急対策を実施した状況