『別表』～ 点検結果 ～

【河川】　　（平成２０年４月２４日現在）

河川	点検箇所	点 検 結 果	点検実施日
中津川	**中津川橋右岸**	低水護岸の一部洗掘がありロープによる立ち入り禁止措置及び注意喚起看板の設置。今後対策を実施する。	４月17日
中津川	**中の川橋右岸**	木柵護岸の一部洗掘がありロープによる立ち入り禁止措置及び注意喚起看板の設置。今後対策を実施する。	４月17日
中津川	**中の川橋右岸**	低水護岸の一部破損がありロープによる立ち入り禁止措置及び注意喚起看板の設置。今後対策を実施する。	４月17日
北上川	**都南大橋左岸**	階段が腐っているので、ロープによる立ち入り禁止措置及び注意喚起看板の設置。今後対策を実施する。	４月17日
北上川	**紫波橋右岸**	立入禁止仮柵が倒れているので、、ロープによる立ち入り禁止措置及び注意喚起看板の設置。	４月17日
北上川	**大正橋右岸**	化粧木版が腐っているのでているので、、ロープによる立ち入り禁止措置及び注意喚起看板の設置。 今後対策を実施する。	４月17日
北上川	**花巻南大橋右岸下流**	階段の板がとれてボルト露出しているので、バリケードによる立ち入り禁止措置及び注意喚起看板の設置。今後対策を実施する。	４月16日

【ダム】

河川	点検箇所	点検結果	点検実施日
御所ダム	尾入野湿性植物園	・転落防止柵の間に開口部があったため、チェーンで閉鎖した。 ・防護柵付近の地盤が傾斜しているため、セーフティコーンによる接近防止措置を講じた。	４月１７日
御所ダム	塩ヶ森水辺園地	・車止めポール頭部のキャップが紛失していたため、占用者にて復旧する。	４月１７日
御所ダム	御所大橋北園地	・駐車場の縁石ブロックが破損していたため、占用者にて復旧する。	４月１７日
御所ダム	御所大橋北園地	・歩道法面が洗掘され段差が生じていたため、砂利により復旧する。	４月１７日
御所ダム	のりもの広場	・池の柵や遊具に注意表示が必要との指摘を受け、占用者にて注意表示を設置する。	４月１７日
御所ダム	ファミリーランド	・側溝のグレーチング蓋が破損していたため、占用者にて復旧する。	４月１７日
御所ダム	ファミリーランド	・人工池排水口の蓋の網目が荒いため、占用者にて蓋を取り替える。	４月１７日
御所ダム	県営漕艇場	・遊歩道の縁石ブロックが破損していたため、占用者にて復旧する。	４月１７日
湯田ダム	錦秋湖川尻総合公園	・池の歩道の誘導チェーンが破損していたため、補修する。	４月１７日
湯田ダム	湯本湖岸公園	・遊歩道の木材が腐食しているため、砂充填による穴埋めを実施する。	４月１７日
湯田ダム	焼地台公園	・トーテムポールが老朽化しているため、バリケードを設置する。	４月１７日
胆沢ダム	学習館	雪の影響で一部木柵が傾いているのでロープにて立ち入り禁止処置をする。	４月17日