別　紙

安全利用点検結果

大館地区

「扇田河川公園」、「外川原河川公園」の２地区では危険箇所無し。

北秋田地区

「水辺の楽校」での危険箇所無し。「北秋田河川公園」では危険箇所２箇所有り。

能代地区

能代市落合「河口右岸船着場」、米代新橋左岸下流地点「船着場」、
銀杏橋上流「グランドゴルフ場」、「二ツ井河川公園」の４地区では危険箇所無し。

危険箇所の詳細及び対策

No.	箇　所	施設名	実施日	点検結果（破損や損傷等の状況）	応急措置		復旧対応者
					対処結果等	実施日又は予定日	
1	北秋田河川公園	水門	7月8日	水門の堤外水路立入り防止柵と堤外水路への立ち入り防止柵の間にすき間がある	各防止柵の間にロープを張って立入り防止対策を実施	7月９日～7月１１日	国土交通省
2	北秋田河川公園	整備中のグラウンド	7月8日	現在整備中のグラウンド内へ一般者が自由に入れる状況となっている	一般者が整備中のグラウンドに入れないように、ロープや立ち入り禁止の喚起看板を設置	7月11日	北秋田市

応急対策事例

施設名　：　水門



施設名　：　整備中のグラウンド

