記者発表

平成２１年　９月　４日
東北地方整備局
新庄河川事務所

最上川の高屋地区で医療用廃棄物を発見

平成２１年９月３日１１：００頃、最上郡戸沢村高屋地内の最上川河川敷地において、観測所の点検に行ったところ、不法に投棄されたと思われる廃棄物が見つかりました。
確認できている廃棄物の状況について、お知らせします。

１．廃棄物を見つけた場所

最上郡戸沢村高屋地内（最上川左岸４．５ｋｐ付近　高屋水位観測所付近）

２．廃棄物の概要（９月４日現在）

注射針

３．現地確認状況

新庄河川事務所鳥越出張所職員が現地立会を行い、当事務所において新庄警察署へ通報しました。
なお、現地の撤去作業は関係機関の協力を得て終了しております。


資料
・今回投棄された場所（位置図）
・投棄された廃棄物（写真）

＝問い合わせ先＝
国土交通省　東北地方整備局　新庄河川事務所
管理課　課長　高橋　正博
電話　０２２３（２２）０２７５
鳥越出張所　所長　大西　喜夫
電話　０２３３（２２）６０３８

河川現況管理図

平成21年3月作成

東北地方整備局　新庄河川事務所



最上川　距離標・数値一覧表

距離標(km)	距離標高 左岸(m)	距離標高 右岸(m)	計画高水位(m)	摘要
3.0	30.494	34.962	30.034	
3.2	28.114	36.754	30.205	
3.4	29.248	30.975	30.377	
3.6	30.697	29.047	30.548	
3.8	30.074	28.143	30.719	
4.0	28.992	27.669	30.891	
4.2	30.423	28.612	31.062	
4.4	31.921	29.581	31.233	
4.6	33.316	28.544	31.404	

